

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002099503
Besichtigt am:	08.10.2025 09:51
Berichts-Nr:	9179634
FIN:	WAUZZZGEXPB003549

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	E-tron
HSN / TSN:	0588 / BSN
Erstzulassungsdatum:	10.10.2022
Laufleistung:	40.109 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Daytonagrau Perleffekt
Farbe Dach:	Daytonagrau Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	300 kW (409 PS)
Fahrzeuglänge:	4.901 mm
Fahrzeughöhe:	1.629 mm
Fahrzeugbreite:	1.935 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	3.130 kg
Radstand:	2.928 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	10.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

12 Volt Steckdose	Digitaler Radioempfang
2-Zonen-Komfortklimaautomatik	Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Doppelton-Signalhorn
Abwicklung Serie	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten, beleuchtet, vorne mit S-Schriftzug
adaptive air suspension sport	Elektro-Motor Aggr.0EF.A und 0EF.B
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Elektro-Motor Systemleistung 300KW Grundmotor ist: N02/T68/T83/T0B/T2F
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	e-tron Ladesystem kompakt
Akustikverglasung für Tür- und Seitenscheiben	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4KE/4KH-
Ambiente-Lichtpaket plus	Fahrzeugladekabel
Anhängevorrichtung	Fertigungsablauf Standard
Antriebssystem BEV	Folienbeklebung
Assistenzpaket Parken mit Parkassistent plus	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Assistenzpaket Tour	Funkschlüssel, ohne Safelock
Audi AG	Fußmatten vorn und hinten
Audi connect Navigation & Infotainment	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Audi music interface	Gewichtsbereich 15 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi pre sense basic	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 12
Audi pre sense front	Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem
Audi Soundsystem	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Audi virtual cockpit plus	Heckspoiler in Wagenfarbe
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Heizleistung Standard
Außenspiegel links, asphärisch	Hochvolt-Batterie 95 kWh (brutto)
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Industriestecker CEE 16A, 400V, für das e-tron Ladesystem
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Basis	Kältemittel R1234yf
Batterie 380A (68Ah)	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Karosserieform Variante 2
Bedientasten schwarz matt	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Keine Aktionsausführung
Bluetooth-Schnittstelle	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Bordliteratur in Deutsch	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Bordwerkzeug	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Rücksitzbank
Bremssättel orange lackiert, 18 Zoll	Kofferraumbodenmatte
Dachhimmel in Stoff schwarz	Komfort Standklimatisierung
Dachreling, Entfall	Komfortmittelarmlehne vorn
Datenmodul Europa	Kopfstützen vorn
Dekoreinlagen Feinlack graphitgrau	

Ladedose CCS Typ 2	Panorama-Glasdach
Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 22 kW (AC)	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Parkassistent plus
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Progressivlenkung
LED-Scheinwerfer mit Vorbereitung für weitere Lichtfunktionen	quattro
Linkslenker	Räder der Serie
Manuell betätigte Türen	Räder, 5-Arm-Aero mit Grafikdruck, 8,0Jx19, Winterreifen 255/55 R19
Manuelle Gepäckraumabdeckung	Räder, 5-Arm-Dynamik, graphitgrau, glanzgedreht, 9,0Jx20, Reifen 255/50 R20
Mikrofaser Dinamica/Leder-Kombination	Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlöseerkennung
Mit Multifunktionskamera	Rechtsverkehr
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Regionscode " ECE " für Radio
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Reifen 255/50 R20 109H xl
Nichtraucherausführung	Reifendruck-Kontrollanzeige
o.b.Abgas	Reifenreparaturset
Ohne Ablagepaket	S line
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Schalttafeloberseite in Kunstleder
Ohne Car2X	Scheibenbremsen hinten, 18 Zoll, Bremssättel orange lackiert
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Scheibenbremsen vorn, 18 Zoll, Bremssättel orange lackiert
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheibenwischerarme und -blätter Standard
Ohne Feuerlöscher	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Garagentoröffner	Serienqualität
Ohne Head-up-Display	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (fest) Elektro-Fahrzeug
Ohne integriertes Mautsystem	Sicherheitslenksäule
Ohne kombinierte Längs- und Querführung	Sitzbelegungserkennung
Ohne Kompensor	Sitzheizung vorn
Ohne Luftqualität-Paket	Smartphone-Interface
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Sondersteuerung I/VP
Ohne Nachtsichtsystem	Sonnenblenden vorn
Ohne Projektionslicht Singleframe	spezielles Typschild EU
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Sportsitze vorn
Ohne Sonnenschutzrollo	Standard-Klimazonen
Ohne Spurwechselassistent	Steuerungsnummer 8
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Stoßfänger S line
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Tagfahrlicht
Ohne Trennwand	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Typrüfand Deutschland
Ohne Wandhalterung	Umgebungs-kameras
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Variante Grundausrüstung
Ohne zus.Warnleuchten	Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Ohne zweiten Ladezugang	Vorbereitung für Functions on Demand
On-board-Ladegerät bis 11 kW (AC)	Vordersitze elektrisch einstellbar inklusive Memory-Funktion für den Fahrersitz
Optikpaket schwarz	

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den
Fahrsitz

Wegfahrsperre elektronisch

Zellmodul C

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	255/50 R 20 109 H	6,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	255/50 R 20 109 H	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/50 R 20 109 H	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/50 R 20 109 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	4,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	4,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	5,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	162,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	156,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGEXPB003549

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Ladeequipment




Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Kotflügel vorne links




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» **Beschädigungsfotos**

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Smart Repair

