

Wartungsnachweis

Eintrag in der Service Historie

Servicebetrieb: Autohaus Menke GmbH
Südring 30
49393, Lohne
DE

Telefon:

E-Mail-Adresse

Wartungsdatum: 09.09.25
Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WBA6V710405R28834
Datenbasis: Manuell
Kilometerstand: 70.630 km

Wir haben heute die folgenden Arbeiten an Ihrem Fahrzeug durchgeführt:

Symbol	Status	Verbleibend	Beschreibung	Verknüpfung mit
	☒	-	Standardumfang	
	☒	13.000 km / vor 5 Mo- naten	Motoröl	Mikrofilter (ggf. weiter Zusatzarbeit(en) be- achten)
	☒	13.000 km / vor 5 Mo- naten	Mikrofilter (ggf. weiter Zusatzarbeit(en) beachten)	
	☒	vor 6 Mo- naten	Bremsflüssigkeit	Gasdruckfedern für Frontklappe prüfen
	☒	vor 6 Mo- naten	Gasdruckfedern für Frontklappe prüfen	
	☐	in 16 Tagen	§ Fahrzeuguntersuchung	
	☐	-	Bremse vorn	
	☐	-	Bremse hinten	
	☐	-	Zündkerzen	
	☐	-	Luftfiltereinsatz	
	☐	39.000 km / in mehr als 1 Jahr	Fahrzeug-Check	
	☐	-	Service Vorab-Check zur Hauptuntersuchung (Nur für Markt Deutschland)	
	☐	-	§ Abgasuntersuchung	



-

Fahrzeug-Check



-

Partikelfilter

Legende:

Verkn pft mit

Services, deren F lligkeit mit einer anderen Service Position verkn pft ist



Service durchgef hrt



Service f llig, aber nicht durchgef hrt



Service nicht durchgef hrt

2.000 km

Restwegstrecke bis F lligkeit

-2.000 km

 berzogene Strecke

-

Restlaufzeit und Distanz unbekannt

Wartungsnachweis

Eintrag in der Service Historie

Servicebetrieb: Niederlassung Berlin
Kaiserdamm 90
14057, Berlin
DE

Telefon:

E-Mail-Adresse

Wartungsdatum: 26.05.23
Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WBA6V710405R28834
Datenbasis: Manuell
Kilometerstand: 57.884 km

Wir haben heute die folgenden Arbeiten an Ihrem Fahrzeug durchgeführt:

Symbol	Status	Verbleibend	Beschreibung	Verknüpf mit
	☒	900 km	Motoröl	Luftfiltereinsatz, Mikrofilter (ggf. weiter Zusatzarbeit(en) beachten), Zündkerzen
	☐	-	Bremse vorn	
	☐	-	Bremsflüssigkeit	Gasdruckfedern für Frontklappe prüfen
	☐	-	Bremse hinten	
	☒	-	§ Fahrzeuguntersuchung	
	☒	900 km	Luftfiltereinsatz	
	☐	-	Gasdruckfedern für Frontklappe prüfen	
	☒	900 km	Fahrzeug-Check	
	☒	900 km	Mikrofilter (ggf. weiter Zusatzarbeit(en) beachten)	
	☒	900 km	Zündkerzen	
	☐	-	Service Vorab-Check zur Hauptuntersuchung (Nur für Markt Deutschland)	
	☐	-	Standardumfang	
	☐	-	§ Abgasuntersuchung	
	☐	-	Fahrzeug-Check	



-

Partikelfilter

Legende:

Verkn�pft mit	Services, deren F�lligkeit mit einer anderen Service Position verkn�pft ist
☒	Service durchgef�hrt
☒	Service f�llig, aber nicht durchgef�hrt
☐	Service nicht durchgef�hrt
2.000 km	Restwegstrecke bis F�lligkeit
-2.000 km	�berzogene Strecke
-	Restlaufzeit und Distanz unbekannt

Berlin, 26.05.23

Wartungsnachweis

Eintrag in der Service Historie

Servicebetrieb: Niederlassung Berlin
Kaiserdamm 90
14057, Berlin
DE

Telefon:

E-Mail-Adresse

Wartungsdatum: 03.04.23
Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WBA6V710405R28834
Datenbasis: Manuell
Kilometerstand: 55.650 km

Wir haben heute die folgenden Arbeiten an Ihrem Fahrzeug durchgeführt:

Symbol	Status	Verbleibend	Beschreibung	Verknüpf mit
	☐	3.200 km / vor fast 2 Jahren	Motoröl	Luftfiltereinsatz, Mikrofilter (ggf. weiter Zusatzarbeit(en) beachten), Zündkerzen
	☐	-	Bremse vorn	
	☒	vor mehr als 2 Jah- ren	Bremsflüssigkeit	Gasdruckfedern für Frontklappe prüfen
	☐	-	Bremse hinten	
	☒	vor mehr als 2 Jah- ren	§ Fahrzeuguntersuchung	
	☐	3.200 km / vor fast 2 Jahren	Luftfiltereinsatz	
	☒	vor mehr als 2 Jah- ren	Gasdruckfedern für Frontklappe prüfen	
	☐	3.200 km / vor fast 2 Jahren	Fahrzeug-Check	
	☐	3.200 km / vor fast 2 Jahren	Mikrofilter (ggf. weiter Zusatzarbeit(en) beachten)	
	☐	3.200 km / vor fast 2 Jahren	Zündkerzen	
	☐	-	Service Vorab-Check zur Hauptuntersuchung (Nur für Markt Deutschland)	

	☐	-	Standardumfang
	☐	-	§ Abgasuntersuchung
	☐	-	Fahrzeug-Check
	☐	-	Partikelfilter

Legende:

Verkn�pft mit	Services, deren F�lligkeit mit einer anderen Service Position verkn�pft ist
☒	Service durchgef�hrt
☒	Service f�llig, aber nicht durchgef�hrt
☐	Service nicht durchgef�hrt
2.000 km	Restwegstrecke bis F�lligkeit
-2.000 km	�berzogene Strecke
-	Restlaufzeit und Distanz unbekannt

Wartungsnachweis

Eintrag in der Service Historie

Servicebetrieb: Niederlassung Berlin
Kaiserdamm 90
14057, Berlin
DE

Telefon:

E-Mail-Adresse

Wartungsdatum: 10.11.21
Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WBA6V710405R28834
Datenbasis: Manuell
Kilometerstand: 29.496 km

Wir haben heute die folgenden Arbeiten an Ihrem Fahrzeug durchgeführt:

Symbol	Status	Verbleibend	Beschreibung	Verknüpfung mit
	☒	-380 km	Motoröl	Mikrofilter (ggf. weiter Zusatzarbeit(en) beachten)
	☐	-	Bremse vorn	
	☐	-	Bremsflüssigkeit	
	☐	-	Bremse hinten	
	☐	-	§ Fahrzeuguntersuchung	
	☐	-	Luftfiltereinsatz	
	☐	29.000 km	Fahrzeug-Check	
	☒	-380 km	Mikrofilter (ggf. weiter Zusatzarbeit(en) beachten)	
	☐	-	Zündkerzen	
	☐	-	Service Vorab-Check zur Hauptuntersuchung (Nur für Markt Deutschland)	
	☐	-	Standardumfang	
	☐	-	§ Abgasuntersuchung	
	☐	-	Fahrzeug-Check	
	☐	-	Partikelfilter	

Legende:

Verknüpf mit	Services, deren Fälligkeit mit einer anderen Service Position verknüpft ist
☒	Service durchgeführt
☒	Service fällig, aber nicht durchgeführt
☐	Service nicht durchgeführt
2.000 km	Restwegstrecke bis Fälligkeit
-2.000 km	Überzogene Strecke
-	Restlaufzeit und Distanz unbekannt