

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
akkreditiert gem. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-IS-11019-01-00)

Betreuende Niederlassung:
Alcher Str. 55, 57072 Siegen
Tel.: 0271/37516-0 Fax: 0271/37516-40



449296304

(1) FIN JMZKF6WE690265585

(2) Kennz. D SI DJ3694

(3) Prüfart Kreuztal, DE31A07.2025RA

(4) km-St. 29413

(5) Fz.-Kl. M1 Fz.z. Pers. bef. b. 8 Spl.

Aufbau AC Kombilimousine

Herst. 7118 Mazda (J)

Typ DAHCA KF

Var. 00057 6WE

Vers. 6EW0BA

EMI-Kl. 36AP**

zGM 2020 kg

EZ D07/22

Dat. letzt. HU nicht vorhanden

Prüfart-Nr. 0213259956

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P073421009035

vom 31.07.2025, 14:57

HU-Prüfziff. pRunzVeg (2015 D Stuttgart)

Seite 1 von 2

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

D SI DJ3694

nächste HU fällig Juli 2027

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte
Mängel.

Eine Wiedervorführung ist nicht
erforderlich.

Die Plakette wurde zugeteilt und
angebracht.

(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist
fällig im Juli 2027.

(9) DEKRA

Ihr Prüferingenieur

Dipl.-Ing. (FH) Dorian Voigt

Stempel und Unterschrift



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Messwerte

Bremsanlage

BBA

FBA

Achse	li. daN	re. daN	B Anf daN	F min daN	Ant %	Ant min %	li. daN	re. daN
1	303	297	44,0	366	66,9	50,0		
2	237	229	69,0	234	33,1	20,0	198	184

Abbremsung z = 18,9%

Systemdaten Stand: 4.28.4-2

Quittung Nr. 7342100000008439

Leistungsdatum 31.07.2025

Pers. Nr. 020714

DEKRA Automobil GmbH 1. Hauptuntersuchung inkl. AU mit

158,81 EUR

Handwerkstraße 15 Abgasmessung

70565 Stuttgart 2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIa StVZO

1,19 EUR

USt-IdNr. DE811297970 3. Vergütung gem. Anl.VIIIb zu §29 StVZO

5,50 EUR

Gesamtbetrag ohne MwSt

139,08 EUR

MwSt 19%

26,42 EUR

Gesamtbetrag inkl. MwSt

165,50 EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation