

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
akkreditiert gem. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-IS-11019-01-00)
Betreuende Außenstelle:
Verler Str. 310, 33334 Gütersloh
Tel.: 05241/9554-0 Fax: 05241/9554-30



Mense GmbH
Komm.: Gebrauchtwagen-
zentrum GmbH
Gneisenastr. 1
33330 Gütersloh

(1) FIN **WVWZZZ3H0PE512051**
(2) Kennz. **D HH TW8536**
(3) Prüfort **Gütersloh, 19.12.2024**
(4) km-St. **14515**
(5) Fz-Kl. **M1** Fz.z.Pers.bef.b. **8 Spl.**
Aufbau **AC** Kombilimousine
Herst. **0603** VOLKSWAGEN-VW
Typ **CMU** 3H
Var. **00283** ACDTUAX0
Vers. **FD7FD7GC004V4BINVR21BOA0**
EMI-Kl. **36AP****
zGM **2200 kg**
EZ **02.10.2023**
Dat. letzt. HU **nicht vorhanden**
Prüfort-Nr. **0213463736**
Kunden-Nr. **0213463736**

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. **P073299004728**
vom **19.12.2024, 15:43**
HU-Prüfziff. **tRLORnNj (2015 D Stuttgart)**
Seite 1 von 2

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
D HH TW8536

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Hinweise:

- (7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Das Fahrzeug war abgemeldet.
(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Dezember 2026.

- Betriebsbremswirkung gemäß Punkt 8 Nr. 1 der HU-Bremsenrichtlinie ohne Beanstandung
-Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenze erreicht

(9) DEKRA
Ihr Prüfsingenieur
Dipl.-Ing. (BA) Frank Schunke
Stempel und Unterschrift



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Messwerte	Betriebsbremse		Feststellbremse	
	li.	re.	li.	re.
	daN	daN	daN	daN
1. Achse	213	236		
2. Achse	201	220	128	151
Abbremsung	z = 39.5%		z = 12.6%	

Systemdaten Stand: 4.27.1

Preisinformation

(Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung inkl. AU mit	153,81 EUR
Handwerkstraße 15	Abgasmessung	
70565 Stuttgart	2. Vorgaben nach Nr. 1 Anlage VIIa StVZO	1,19 EUR
USt-IdNr. DE811297970	Gesamtbetrag	155,00 EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

Mense GmbH
Komm.: Gebrauchtwagen-
zentrum GmbH
Gneisenaustr. 1
33330 Gütersloh

(1) FIN **VVVZZZ3H0PE512051**
(2) Kennz. D **HH TW8536**
(3) Prüfort Gütersloh, 19.12.2024
(4) km-St. 14515
(5) Fz-Kl. M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau AC Kombilimousine
Herst. 0603 VOLKSWAGEN-VW
Typ CMU 3H
Var. 00283 ACDTUAX0
Vers. FD7FD7GC004V4BINVR21BOA0
EMI-Kl. 36AP**
zGM 2200 kg
EZ 02.10.2023
Dat. letzt.HU nicht vorhanden
Prüfort-Nr. 0213463736
Kunden-Nr. 0213463736

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P073299004728
vom 19.12.2024, 15:43
HU-Prüfziff. tRL0RnNj (2015 D Stuttgart)
Seite 2 von 2

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
D HH TW8536

Motormanagement/Abgasreinigungssystem										Diesel und OBD			
Messprogramm: Diesel und OBD				Kraftstoff: Diesel				Messzeit: 19.12.2024 15:41					
Funktionsprüfung Abgas			Fzg-Solldaten				Fzg-Ist-Daten						
Konditionierung	[x]/[rpm]	0/3000				-/-							
Motortemperatur	[Grad C]	min:	60				75		i.O.				
entsprechend AU-Richtlinie													
Abgasmessung													
Leerlauf	[l/min]	min:	700		max: 900		800		i.O.				
Drehzahlanhebung	[l/min]	min:	1800				2090		i.O.				
Beruhigung	[l/min]	min:	700		max: 900		800		i.O.				
Messung I	[l/min]	min:	700		max: 900		800		200 [cm ⁻³]		i.O.		
arithm. Mittelwert Partikelanzahl	[cm ⁻³]			max: 250000		200		i.O.					
Funktionsprüfung OBD													
Prüfbereitschaft		unterstützt		11111101011									
		gesetzt		00000000000		Alle Systemtests durchgeführt							
Fehlerspeicher		Anzahl abgasrelevanter Fehler		0		i.O.							
Kontrollleuchte Motordiagnose:													
		Sichtprüfung				i.O. #							
		Status				i.O.							
		Ansteuerung				i.O. #							
Ergebnis:													
		Funktionsprüfung OBD:				i.O.							
		Funktionsprüfung Abgas:				i.O.							
GESAMTERGEBNIS:												BESTANDEN	

Bedienerführung: AVL DiTEST GmbH Typ: DSS AU-DE Vers.: V6.15 LF6 08/2024 GL: 6
OBD-Auslesegerät: AVL DiTEST GmbH Typ: OBD 1000 Vers.: V3.9 06/2020 SN: 1LZO527
Partikelzähler: AVL DiTEST GmbH Typ: Counter Mobile Vers.: V3.2 06/2022 SN: 33852
AU-Daten: III/2024


