



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

D

(Fahrzeugbrief)


Свидетелството за регистрация - Част II / Permiso de circulación: Parte II / Osvedčení o registraci - Cast II / Registreringsattest, Del II / Registreerimistunnistus, Osa II / Άδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής, Μέρος II / Registration certificate, Part II / Certificat d'immatriculation, Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione, Parte II / Registrācijas apliecība, II. daļa / Registrācijas liudijimas, II. dalis / Forgalmi engedély, II. rész / Certifikat ta' Registrazzjoni, It-II Parti / Kentekenbewijs, Deel II / Registrācijas apliecība, II. daļa / Registrācijas liudijimas, II. dalis / Forgalmi engedély, II. rész / Certifikat ta' Registrazzjoni, It-II Parti / Kentekenbewijs, Deel II / Dowód Rejestracyjny, Część II / Certificado de matrícula, Parte II / Certificat de înmatriculare, Partea II / Osvedčenie o evidencii, Cast' II / Prometno dovoljenje, Del II / Rekisteröintodistus, Osa II / Registreringsbeviset, Del II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen	WI-OH 115E		HK E6666E	
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	27.10.2020	(1) Anzahl der Vorhalter	0	(1) Anzahl der Vorhalter
C.3.1	Name oder Firmenname	Opel Bank S.A.		REICH	
C.6.1	Niederlassung Deutschland	Niederlassung Deutschland		KAI CHRISTOPHER SIMON	
C.3.2	Vorname(n)			BERGSTR. 35	
C.3.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	Rheingaustraße 61-63		29614 SOLTAU	
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.				
I	Datum	27.10.2020	I	Datum	18.03.2022



ZqAve81CL8



Landeshauptstadt Wiesbaden
Zulassungsbehörde
Stielstraße 3
65201 Wiesbaden
Im Auftrag



LANDKREIS HEIDEKREIS
DER LANDRAT
29614 SOLTAU
Im Auftrag

Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes im internetbasierten Zulassungsverfahren freilegen. Dokument nur unbeschädigt gültig.



F U003767

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)
VXKHUHZKXZL4397306


D.1	Marke	OPEL		(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers	
	Typ	U		OP00000265 0050XACR A0106	
D.2	Variante	H		DE7310	
	Version	ZKXZ-X0A000			
D.3	Handelsbezeichnung(en)	CORSA			
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	PSA Automobiles (F)			
(2.1)	Code zu (2)	1889	(2.2) Code zu D.2 mit Prüfziffer	ABX	00006 0
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	VXKHUHZKXZL4397306		(3) Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer	1
J	Fahrzeugklasse	M1	(4) Art des Aufbaus	AB	
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Schräghecklimousine		(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber): Opel Automobile GmbH 65423 Rüsselsheim	
R	Farbe des Fahrzeugs	ORANGE		(11) Code zu R	2
P.1	Hubraum in cm³	-		(10) Code zu P.3	0004
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Elektro		Datum: 06.10.2020	
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e2*2007/46*0639*11		(6) Datum zu K	31.07.2020
(17)	Merkmal zur Betriebserlaubnis	K		Unterschrift: Niklas Wendt	
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:				



www.PS-Team.de

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)





2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektrofahrzeuge
Stromverbrauch (gewicht., kombiniert) - Wh/km
Elektrische Reichweite: - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **nein**
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -
3.2. Gesamteinsparung von CO₂-Emissionen durch Ökoinnovation(en): -

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ
Benzin / Diesel - g/km
Gas - g/km
Andere (siehe 26.) - g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP
Benzin / Diesel - g/km
Gas - g/km
Andere (siehe 26.) - g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151
Benzin / Diesel CO₂-Emissionen
WLTP-Werte [g/km]

	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Niedrig	-
Mittel	-
Hoch	-
Höchstwert	-
Kombiniert	-
Gewicht., kombiniert	-

	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	Kraftstoffverbrauch [m ³ /100km]
Gas	-	-	-
Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Höchstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewicht., kombiniert	-	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektrofahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge	166.0	Wh/km
Stromverbrauch	334.0	km
Elektrische Reichweite	415.0	km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge	-	Wh/km
Stromverbrauch (ECAC, weighted)	-	km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)
zu Nr. 35: 195/55 R16 84P auf 6.50JX16/ET32;
zu Nr. 35: 205/45 R17 84P auf 7.00JX17/ET32;
zu Nr. 7: ww. 1435;
Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß führen
Vermerke des Herstellers:
weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
Job- PA-Nummer 0050XACR
Haendler Code DE7310

Motor kennzeichnung 105TBR00
Motorseriennummer 10649
KFZ-Brief wurde erstellt



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

067CC0279177



www.PS-Team.de

für vollständige Fahrzeuge



VXKUHZZXL4397306

(9) TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Überwachungsorganisation
Region Hannover
Am TÜV 1, 30519 Hannover

(3) Prüfort: Auto Kölling GbR
Uranushof 1 - 5
30823 Garbsen

Halter: Kai Christopher Simon Reich
Bergstraße 35
29614 Soltau



KBA Abrufdaten zum digitalen Untersuchungsbericht (DUB)
abrufbar unter: <https://www.kba-online.de/dub/>

DUBSuchID : 611B34699197
PrüfberichtsNummer : 10634835449001
Überwachungsinstitution : 2001

Prüfziffer iKFZ : 96rfVqBy
(1) Fz-Ident.-Nr. : VXXUHZKXZL4397306
(2) Amtl. Kennz. : D HK E6666E
(3) Datum / Ende der HU : 26.02.2026, 13:27 Uhr
(4) km-Stand : 88860
(5) Fz-Art / Typ / Var / Ver / Ausf : M1 AB / U / ABX00006
(7) Ergebnis : Ohne erkennbare Mängel
(8) Nächste HU / Plakette : Februar 2028 / ja
Fz-Hersteller : PSA Automobiles (F) / 1889
Erstzulassung / zGM : 27.10.2020 / 1920 kg
Auftrags-Nr./Intern :
Vorbericht / vom : 10630054269001 / 09.02.2026

einfache Nachprüfung einer Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.

(9) Ihre TÜV-Sachverständige: Dipl.-Ing. Christiane Lehmann

TÜVNORD
Nächste HU:

FEB. 2028

TÜV NORD Mobilität

Berechnung (EUR):

Untersuchungsentgelt Netto:

20,17

MwSt 19%:

3,83

Gesamtbetrag Brutto:

24,00

----- Dieser Beleg kann im Sinne des Par. 14 UStG zum Vorsteuerabzug verwendet werden -----

TNM 01 06/25 2.500.000

TÜV NORD Service-Leistungen Willkommen auf der sicheren Seite.

Sie möchten Ihre Mobilität sicher und unbeschwert genießen? Genau das ist unser Antrieb. Mit mehr Komfort, mehr Sicherheit, mehr Service. Und auch die Umwelt steht im Fokus.

Die Hauptuntersuchung bei TÜV NORD: Können Sie Ihrem Fahrzeug wirklich vertrauen?

Wir sagen Ihnen, wie sicher Ihr Fahrzeug ist. Unsere Expertinnen und Experten überprüfen über 120 Positionen. Sind sicherheitsrelevante Bauteile und Fahrzeugsysteme noch in Ordnung? Funktioniert alles? Ist alles richtig eingestellt? Besonders gründlich untersuchen wir Bremsanlage, Lenkung, Radaufhängungen, Räder, Reifen, Beleuchtung und elektronische Sicherheitssysteme. Denn sicher ist sicher.

Sicherheit braucht Qualität. Und umgekehrt.

Prüfung ist nicht gleich Prüfung. Vertrauen Sie der Neutralität unserer hervorragend ausgebildeten Sachverständigen. Wir prüfen mit hoher technischer Kompetenz auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen. Regelmäßige Fortbildungsmaßnahmen gehören zur TÜV NORD Service-Qualität.

Sicherheit für alle.

Eine verantwortungsvolle Hauptuntersuchung sorgt für mehr Sicherheit und Umweltschutz im Straßenverkehr. Für Sie und für alle anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Falls an Ihrem Fahrzeug Mängel festgestellt wurden, lassen Sie diese bitte sofort beheben. Dies dient Ihrer Sicherheit und ist gesetzlich vorgeschrieben.

Wir helfen sparen.

Wir identifizieren für Sie sicherheitstechnische Schwachstellen. So können Sie schnell reagieren und größere Folgeschäden vermeiden.

TÜV NORD Mobilität

Wir sind für Sie da: kompetent, zuverlässig und unabhängig.

Sie haben Fragen zu Fahrzeugänderungen, Zulassungen, Bau-, Betriebs- und Abgasvorschriften oder zur Straßenverkehrsordnung?

Wir sind für Sie da!
Service-Telefon: 0800 80 70 600

Folgen Sie uns auf:



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Am TÜV 1, 30519 Hannover

T 0511 998-62526

F 0511 998-61747

info@tuev-nord.de

www.tuev-nord.de

TÜV®

TÜVNORDGROUP

(9) TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Überwachungsorganisation
Region Lüneburg
Bessemersstr. 9, 21339 Lüneburg

(3) Prüfort: TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
TÜV-Station Soltau
Lüneburger Str. 141 - 145
29614 Soltau

Halter: Kai Christopher Simon Reich
Bergstraße 35
29614 Soltau

KBA Abrufdaten zum digitalen Untersuchungsbericht (DUB)
abrufbar unter: <https://www.kba-online.de/dub/>

DUBSuchID : 7BA897CD985A
Prüfberichtsnummer : 10630054269001-01
Überwachungsinstitution : 2001

Prüfziffer iKFZ : 0IWFN1IV

(1) **Fz-Ident.-Nr.** : **VXKUHZKXZL4397306**

(2) **Amtl. Kennz.** : **D HK E6666E**

(3) Datum / Ende der HU : 09.02.2026, 11:19 Uhr

(4) km-Stand : 88151

(5) Fz-Art / Typ / Var / Ver / Ausf : M1 AB / U / ABX00006

(7) **Ergebnis** : **Erhebliche Mängel**

Nachprüfung : **erforderlich**

HU-Plakette : **nein**

Fz-Hersteller : PSA Automobiles (F) / 1889

Erstzulassung / zGM : 27.10.2020 / 1920 kg

Auftrags-Nr./Intern :

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO (an nicht AU-pflichtigen Fahrzeugen)
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:

(6)		Einstufung ¹⁾
1.2.1b	Betriebsbremse 2. Achse ungleichmäßig (Grenzwert 25% überschritten)	EM
1.1.14a	Bremsscheibe 2. Achse links und rechts Tragbild mangelhaft	EM
1.1.14a	Bremsscheibe 2. Achse rechts mit Riefenbildung	EM

Die Prüfplakette durfte nicht zugeteilt werden.

Die festgestellten Mängel sind unverzüglich zu beheben und das Fahrzeug muss zur Nachprüfung der Mängelbeseitigung unter Vorlage dieses Untersuchungsberichtes spätestens bis zum Ablauf eines Monats nach dem Tag der Hauptuntersuchung wieder vorgeführt werden. Wird diese Frist nicht eingehalten oder der Untersuchungsbericht bei der Nachprüfung nicht vorgelegt, ist erneut eine Hauptuntersuchung durchzuführen.

(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: B.Sc. Lars Eisenblätter

(Unterschrift)

TÜVNORD
Nächste HU:

TÜV NORD Mobilität

Messwerte:

Achse	Bremswerte								Bereifung		
	Funktionswerte		Mess- und Funktionswerte der Bremse				Anteil (%)		Profiltiefe		Größenbezeichnung
									(mm)		
	Sensor	Betätigung	Links	Rechts	Σ Ist	Σ Min	Ist	Min	Links	Rechts	
1	48	85	246	243	489	451	64,8	55			205/45R17 88V M+S
2	61	115	143	195	338	162	35,2	15			205/45R17 88V M+S
	Feststellbremse		109	124	-	-					

Beim Betätigen der Feststellbremse wurde die Blockiergrenze erreicht
Abbremsung FBA (%): 12 Berechnungsmasse in kg: 1920

Berechnung (EUR):

Untersuchungsentgelt Netto:	93,19
MwSt 19% :	17,71
Gesamtbetrag Brutto:	110,90

Obiger Betrag enthält das Entgelt für die Bereitstellung von Prüfvorgaben gemäß StVZO in Höhe von 1,00 EUR zzgl. USt.
----- Dieser Beleg kann im Sinne des Par. 14 UStG zum Vorsteuerabzug verwendet werden -----

TÜV NORD Service-Leistungen Willkommen auf der sicheren Seite.

Sie möchten Ihre Mobilität sicher und unbeschwert genießen? Genau das ist unser Antrieb. Mit mehr Komfort, mehr Sicherheit, mehr Service. Und auch die Umwelt steht im Fokus.

Die Hauptuntersuchung bei TÜV NORD: Können Sie Ihrem Fahrzeug wirklich vertrauen?

Wir sagen Ihnen, wie sicher Ihr Fahrzeug ist. Unsere Expertinnen und Experten überprüfen über 120 Positionen. Sind sicherheitsrelevante Bauteile und Fahrzeugsysteme noch in Ordnung? Funktioniert alles? Ist alles richtig eingestellt? Besonders gründlich untersuchen wir Bremsanlage, Lenkung, Radaufhängungen, Räder, Reifen, Beleuchtung und elektronische Sicherheitssysteme. Denn sicher ist sicher.

Sicherheit braucht Qualität. Und umgekehrt.

Prüfung ist nicht gleich Prüfung. Vertrauen Sie der Neutralität unserer hervorragend ausgebildeten Sachverständigen. Wir prüfen mit hoher technischer Kompetenz auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen. Regelmäßige Fortbildungsmaßnahmen gehören zur TÜV NORD Service-Qualität.

Sicherheit für alle.

Eine verantwortungsvolle Hauptuntersuchung sorgt für mehr Sicherheit und Umweltschutz im Straßenverkehr. Für Sie und für alle anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Falls an Ihrem Fahrzeug Mängel festgestellt wurden, lassen Sie diese bitte sofort beheben. Dies dient Ihrer Sicherheit und ist gesetzlich vorgeschrieben.

Wir helfen sparen.

Wir identifizieren für Sie sicherheitstechnische Schwachstellen. So können Sie schnell reagieren und größere Folgeschäden vermeiden.

TÜV NORD Mobilität

Wir sind für Sie da: kompetent, zuverlässig und unabhängig.

Sie haben Fragen zu Fahrzeugänderungen, Zulassungen, Bau-, Betriebs- und Abgasvorschriften oder zur Straßenverkehrsordnung?

Wir sind für Sie da!
Service-Telefon: 0800 80 70 600

Folgen Sie uns auf:



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Am TÜV 1, 30519 Hannover

T 0511 998-62526

F 0511 998-61747

info@tuev-nord.de

www.tuev-nord.de

TÜV®

TÜVNORDGROUP