

Lackschichtdickenmessung

Fondseite links	120
Tür hinten links	120
Tür vorne links	110
Kotflügel links	100
Heckklappe	380
Dach	110
Motorhaube	120
Fondseite rechts	120
Tür hinten rechts	120
Tür vorne rechts	135
Kotflügel rechts	120

Dies ist keine Bestätigung, dass das Fahrzeug „Unfallfrei“ ist. Es soll lediglich der Unterschied zwischen „gespachtelt“ oder nicht dargestellt werden.

Fahrgestellnummer

W1VVMKSZ9P4288131

12.10.2025