



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9801026
vom: 08.01.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002245852
Besichtigt am: 08.01.2026 09:20
Berichts-Nr: 9801026
FIN: WAUZZZGE3PB020127

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9801026
vom: 08.01.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	E-tron
HSN / TSN:	0588 / BSL
Erstzulassungsdatum:	15.12.2022
Laufleistung:	30.234 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Brillantschwarz
Farbe Dach:	Brillantschwarz
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	300 kW (409 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/ schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9801026
vom: 08.01.2026

» Fahrzeugausstattung

12 Volt Steckdose	Embleme
2-Zonen-Komfortklimaautomatik	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	e-tron Ladesystem kompakt
Abwicklung Serie	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
adaptive air suspension sport	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4KE/4KH-
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fahrzeugladekabel
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Fertigungsablauf Standard
Ambiente-Lichtpaket plus	Folienbeklebung
Antriebssystem BEV	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi AG	Fußmatten vorn und hinten
Audi connect Navigation & Infotainment	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Geschlossener Aufbau
Audi music interface	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Audi pre sense basic	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Audi pre sense front	Gewichtsbereich 15 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi virtual cockpit plus	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 12
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memoryfunktion	Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem
Außenspiegel links, asphärisch	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Heckspoiler
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert	Heizleistung Standard
Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D Klang	Hochvolt-Batterie 95 kWh (brutto)
Basis	Industriestecker CEE 16A, 400V, lang und gerade, für das e-tron Ladesystem
Batterie 380A (68Ah)	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Interieur S line
Bedientasten schwarz matt	Kältemittel R1234yf
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bluetooth-Schnittstelle	Keine Aktionsausführung
Bordliteratur in Deutsch	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Bordwerkzeug	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Bremssättel orange lackiert, 18 Zoll	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Rücksitzbank
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kofferraumbodenmatte
Dachreling, Entfall	Komfortmittellarmlehne vorn
Datenmodul Europa	Komfortschlüssel inkl. sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung
Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet dunkel	Komfortschlüssel, ohne Safelock
Digitaler Radioempfang	Kopfstützen vorn
Doppelton-Signalhorn	Ladedose CCS Typ 2
Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige	Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 22 kW (AC)
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten, beleuchtet, vorne mit S-Schriftzug	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Elektro-Motor Aggr.0EF.A und 0EF.B	LED- Hauptscheinwerfer mit Linse
Elektro-Motor Systemleistung 300KW Grundmotor ist: N02/T68/T83/T0B/T2F	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9801026
vom: 08.01.2026

Leder Valcona mit S-Prägung	quattro
LED-Scheinwerfer mit Vorbereitung für weitere Lichtfunktionen	Räder Audi Sport, 5-V-Speichen-Stern, schwarz, 9,5Jx21, Reifen 265/45 R21
Linkslenker	Räder der Serie
Manuell betätigte Türen	Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlöseerkennung
Manuelle Gepäckraumabdeckung	Rechtsverkehr
Mit Multifunktionskamera	Regionscode " ECE " für Radio
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Reifen 265/45 R21 108H xl
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Reifendruck-Kontrollanzeige
Nichtraucherausführung	Reifenreparaturset
o.b.Abgas	Rückfahrkamera
Ohne Ablagepaket	S line
Ohne Anhängervorrichtung	Schalttafeloberseite und Interieurelemente unten in Kunstleder
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Car2X	Scheibenbremsen hinten, 18 Zoll, Bremssättel orange lackiert
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Scheibenbremsen vorn, 18 Zoll, Bremssättel orange lackiert
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenwischerarme und -blätter Standard
Ohne Feuerlöscher	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Garagentoröffner	Serienqualität
Ohne Head-up-Display	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (fest) Elektro-Fahrzeug
Ohne integriertes Mautsystem	Sicherheitslenksäule
Ohne kombinierte Längs- und Querführung	Sitzbelegungserkennung
Ohne Kompensor	Sitzheizung vorn
Ohne Luftqualität-Paket	Smartphone-Interface
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Sondersteuerung I/VP
Ohne Nachtsichtsystem	Sonnenblenden vorn
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	spezielles Typschild EU
Ohne Projektionslicht Singleframe	Sportkontur-Lederlenkrad, 3-Speichen, unten abgeflacht mit Multifunktion und Schaltwippen
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Sportsitze vorn
Ohne Sonnenschutzrollo	Spurverlassenswarnung
Ohne Spurwechselassistent	Standard-Klimazonen
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Standklimatisierung
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Steuerung von Aktionspreisen
Ohne Verkehrszeichenerkennung	Steuerungsnummer 8
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Stoßfänger S line
Ohne Wandhalterung	Tagfahrlicht
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne zus.Warnleuchten	Trennnetz
Ohne zusätzliche Bereifung	Typprüfand Deutschland
Ohne zweiten Ladezugang	Variante Grundausstattung
On-board-Ladegerät bis 11 kW (AC)	Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Optikpaket schwarz plus	Vorbereitung für Functions on Demand
Progressivlenkung	Vordersitze elektrisch einstellbar inklusive Memory-Funktion für den Fahrersitz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9801026
vom: 08.01.2026

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den
Fahrsitz

Wegfahrsperre elektronisch

Zellmodul C



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9801026
vom: 08.01.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodride	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	265/45 R 21 108 Y	6,0 mm
Goodride	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	265/45 R 21 108 Y	6,0 mm
Goodride	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	265/45 R 21 108 Y	6,0 mm
Goodride	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	265/45 R 21 108 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9801026
vom: 08.01.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9801026
vom: 08.01.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9801026
vom: 08.01.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGE3PB020127

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Schnee/Eis, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9801026
vom: 08.01.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(08.01.2026 09:20) Fahrzeug teilweise eingeschneit und vereist Kosten Ausweitung möglich

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9801026
vom: 08.01.2026




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio