



Expertise

Protokollnummer: 42115380
Auftrags-Nr / Referenz: 25343404
Besichtigungsdatum: 21.10.2025

Hersteller: Ford	Modell: Kuga 2.5 Duratec PHEV ST-LINE X
FIN: WF0FXXWPMHNJ47162	



Angaben zum Fahrzeug	
Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung	
Ford Kuga 2.5 Duratec PHEV ST-LINE X	
Fahrgestellnummer	WF0FXXWPMHNJ47162
Laufleistung (abgelesen)	67.535 km
Erstzulassung	06.07.2022
Anzahl Halter	1
Nächste HU (Bericht lag vor)	05/2027
Leistung / Hubraum	112 kw / 2.488 ccm
Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.B/E ext.aufl / 4
Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik / 1
Antriebsart	Frontantrieb
Fahrzeugart	Geländewagen
Farbe / Farbcode	Chroma-Blau Metallic
Türen / Sitze	5 / 5
Polsterart	Kunstleder
Polsterfarbe	Anthrazit
Re-/Import	Nein
Fahrbereitschaft	fahrbereit



Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	55 %
Letzte Wartung am / bei	05/2025 bei 56.991 km		
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#2 (B) lag vor (Kopie), ZB#1 (S) lag nicht vor
		BriefNr	GK822736
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	ausreichend	Hubmittel / Grube	ja
Probefahrt	nicht durchgeführt	Motorlauf	durchgeführt
Fahrbereitschaft	fahrbereit		
HSN/TSN	8566 / BTM 00018		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	2.215 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	225/65 R17 106H	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm
2)	225/65 R17 106H	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm

Zusatzbereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	225/60 R18 104V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	5mm / 5mm
2)	225/60 R18 104V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	5mm / 5mm

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
Tirefit		Ablaufdatum 05/2026		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung



Ausstattung

Serienausstattung

- Akustisches Fahrzeugwarnsystem (AVAS)
- Anti-Blockier-System
- Beifahrerairbag-Deaktivierung
- Bereifung: 7,5 J x 18 Leichtmetallräder (4) im 5x2-Speichen-Design in Rock-Metallic
- Bremsleuchte, dritte
- Dachreling, schwarz
- Digitale Instrumententafel 12,3 Zoll
- Drehzahlmesser
- Fahrmodus-Schalter selektiver
- Fahrwerk: Sportfahrwerk
- Feststellbremse, elektrisch mit Auto Hold-Funktion
- Ford EcoCoach
- FordPass Connect
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe: stufenloses Automatikgetriebe
- Heckklappe elektrisch, sensorgesteuert (Öffnen und Schließen per Fußbewegung)
- Innenspiegel, automatisch abblendend
- ISOFIX-Halterungen inkl. Top-Tether Befestigungspunkte an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe
- Kopfstützen vorne und hinten (5) höhenverstellbar
- Lenkrad: ST-Line-Design, unten abgeflacht und mit roten Ziernähten, in Sensico Kunstleder
- Mittelkonsole vorn mit integrierter Armauflage
- Navigationssystem: Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3
- Park-Pilot-System vorn und hinten
- Polster: Premium Polsterung Sensico in Wildleder-Optik, mit roten Ziernähten
- Radiozubehör: B&O Sound System
- Rückfahrkamera
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor
- Servolenkung
- Sitze: Beifahrersitz, 8-fach manuell einstellbar
- Sitze: Kartentasche an Fahrer- und Beifahrersitzrückenlehne
- Sitze: Sportsitze vorn mit integrierter Kopfstütze
- Sitze: Vordersitze, individuell und variabel beheizbar
- Statische LED-Scheinwerfer
- Umrandung der Seitenscheiben in Schwarz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Gepäckraumfernentriegelung
- Ambientebeleuchtung
- Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar
- Bereifung: Reifen-Reparatur-Set
- Body-Styling-Kit
- Dachhimmel aus Webstoff
- Dachspoiler
- Doppelrohr-Auspuffanlage
- Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
- Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent
- Fensterheber vorn und hinten, elektrisch
- Ford Easy Fuel
- Ford Power-Startfunktion & Ford Key Free-System
- Gepäckraumabdeckung, Rollo, herausnehmbar
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Handschuhfach, beleuchtet
- Heckscheibe beheizbar
- Heckscheibenwischer
- Intelligentes Sicherheits-System (IPS Intelligent Protection System)
- Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle
- LED Rückleuchten
- Lenksäule, in Höhe- und Reichweite einstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Becherhalter
- MyKey-Schlüsselsystem
- Notbremslicht, pulsierendes Aufleuchten der Bremsleuchten bei starkem Bremsen
- Pedalerie mit Aluminium-Auflage
- Post-Collision-Assist
- Pre-Collision-Assist
- Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System)
- Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung
- Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt
- Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar, 10-fach inkl. elektrisch einstellbarer Lendenwirbelstütze
- Sitze: Rücksitzbank, verschiebbar, mit geteilt umklappbarer Rückenlehne
- Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
- Steckdose: 12-Volt-Anschluss im Gepäckraum
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Anhängervorrichtung, schwenkbar (inkl. ESP-Anhängerstabilisierung)
- Befestigungspunkte hinter der 1. Sitzreihe gemäß ISO 27955 (erforderlich für die Montage des als Zubehör bei Ihrem teilnehmenden Ford Partner erhältlichen Sicherheitstrenngitters)



- Induktive Ladestation für mobile Endgeräte (Durch die induktive Ladestation können Sie Ihr kompatibles Smartphone während der Autofahrt laden, ohne es umständlich an ein Kabel anschließen zu müssen. Die Ladestation befindet sich in der Mittelkonsole des Fahrzeugs und ist nur aktiviert, wenn es mit einem kompatiblen Gerät in Kontakt kommt. Sollten Sie ein Portemonnaie oder andere Gegenstände auf die Ladestation legen, bleibt sie inaktiv)
- Paket: Winter (Frontscheibe beheizbar - Lederlenkrad, beheizbar)
- Sicherheitstrennnetz (inkl. Befestigungspunkte hinter der ersten und zweiten Sitzreihe)
- Lackierung: Metallic-Sonderlackierung
- Ladekabel
- Paket: Fahrerassistenz-Paket (Automatik-Getriebe) (Intellig. Geschwindigkeitsreg., adaptiv mit Verkehrsschild-Erkennungssys. - Stau-Assist. mit Stop&Go Funk. und Fahrspur-Pilot -Falschfahrer-Warnfunk. -Ausweichassist. -Müdigkeitssw. -Pre-Collision-Assist inkl. Auffahrwarnsys. mit Querverkehr-Erkennungssys. -Toter-Winkel-Assist. mit Notbremsfunk. und Anhängererkennung. -Akt. Park-Assist. mit Ein-und Ausparkfunk. mit teilauto. Fahrzeugführung -Frontkamera mit "Split View" -Türkantenschutz -Intellig. Geschwindigkeitsbeg. mit Tempolimit-Anzeige)

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor. (Kopie)
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug lediglich abgelesen. Dem Unterzeichner lagen keine Unterlagen zum Abgleich vor.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
Fahrbereitschaft	Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt fahrbereit.

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug
5	Interieur	Innenraum - Kratzer - kein Abzug

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
1	Motorhaube, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Lackschichtdickenmessung

Motorhaube	205 µm
------------	--------



Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen der Alphabet Fuhrpark GmbH dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Bemerkungen

- Für den montierten Radsatz wurde kein Nachweiß erbracht.
- Winterradsatz ist kein Bestandteil des Auslieferumfangs.



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (links)



Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)




Abbildung 5: Innenraum vorne




Abbildung 6: Innenraum hinten




Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Instrumententafel



Abbildung 9: Innenraum 360° Ansicht




Abbildung 10: Laderaum




Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Montierte Bereifung




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Zusatzbereifung



Abbildung 17: Navigation



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges




Abbildung 24: Sonstiges




Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges




Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Nachlackierung 1: Motorhaube



Nachlackierung 1: Motorhaube



Wartungshistorie

(gemäß Auftraggeber Informationen)

Fahrgestellnummer: WF0FXXWPMHNJ47162

Hersteller / Modell: FORD FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV ST-LINE X

Datum	KM-Stand	Beschreibung
16.05.2025	56.991	HU + AU; Luftfiltereinsatz ern; Motoröl b. Wartung; Ölfilter ern; Regelwartungsdienst; Wartung Sonstiges; Zündkerzen ern
28.05.2024	38.009	Bremsflüssigkeit; Bremsflüssigkeit ern; Motoröl b. Wartung; Ölfilter ern; Regelwartungsdienst; Systemtest/Eigendiagnose; Wartung Sonstiges
19.05.2023	19.637	Motoröl b. Wartung; Ölwechsel