

Hersteller: Opel

Auftragsnummer: 470682

Modell: Combo Life 1.2 Turbo Start/Stop
Edition

FIN: W0VEUHNP2NJ748426



Fahrzeugdaten

Laufleistung	18.438 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	20.10.2022	Anzahl Besitzer	1
Hubraum (ccm)	1.199	Motorleistung (kw)	81
Lackierung	Weiß	Polster / Farbe	Stoff/Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	10/2025, 15.103 km	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	205/60 R16 96V	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	7 / 7 mm
2.	205/60 R16 96H	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Nexen	6 / 6 mm



Serienausstattung

Abblendlicht automatisch
Ablagefächer, Handschuhfach mit Kühlung
ABS mit CBC und Bremsassistent
Airbagsystem
Außenspiegel, elek. einstell-/beheizbar
Außenspiegelgehäuse in Schwarz
Belüftungssystem
Berg-Anfahr-Assistent
Bordcomputer
Bremsleuchte, dritte
Drehzahlmesser
Dreipunktsicherheitsgurte (5)
Elektronisches Stabilitätsprog. ESP-Plus
Fensterheber elektrisch vorne
Front-Kollisionswarner
Gepäckraumabdeckung
Geschwindigkeitsregler
Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Heckklappe m. Heizung und Wischer
Innenraumbelichtung, 1. und 2. Sitzreihe
Instrumente, 3,5-LCD-Fahrerinfodisplay
Kindersicherung für hintere Türen
Klimaanlage
Kopfstützen hinten, 3 Stück, einstellb.
Kopfstützen vorn (höhenverstellbar)
Lackierung: Uni
Lenkrad: Komfortlenkrad
Müdigkeitserkennung
Nebelscheinwerfer
Ottopartikelfilter
Polster: Stoff
Radio: Digitaler Radioempfang DAB+
Reifen-Reparatur-Set
Reifendruck-Kontrollsystem
Räder: Stahl 6,5 Jx16, Reifen 205/60 R16
Schiebetür auf Fahrer- und Beifahrerseite
Seitenschutzleisten
Serviceintervallanzeige
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
Sicherheitslenks, höhen/längseinstellbar
Sitze: Komfort Beifahrersitz
Sitze: Komfort-Fahrersitz
Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt vorkl
Sitze: Sitzbank in 2. Sitzreihe mit 3 Si
Sonnenblenden Fahrer- und Beifahrerseite
Spoiler in Schwarz
Spur- und Spurhalte-Assistent
Steckdose, 12V in der Mittelkonsole
Tagfahrlicht



Serienausstattung

Traktionskontrolle (TC Plus)
Türaußengriffe, in Wagenfarbe
Verkehrsschilderkennung
Verzurrösen 4 im Gepäckraum
Vorrüstung für Kindersitz "ISOFIX"
Wegfahrsperre
Wärmeschutzverglasung, getönt
Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung
Zündschlüssel (2)

Sonderausstattung

*Irrtümer vorbehalten
*Zwischenverkauf vorbehalten
Allwetterreifen
Euro 6
Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten
Radio: Multimedia Radio mit 8-Touchscr
Rückfahrkamera

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller links	Einstieg - verkratzt / verschürft
2	Schweller rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft
4	Schiebetür links	Schiebetür - verkratzt / verschürft

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und leistungsfähigkeitsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen.

Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Für die unter Ausstattung angegebenen Fahrzeugmerkmale übernimmt TÜV SÜD keine Haftung in Bezug auf Inhalt und Vollständigkeit.



Abbildung 1: Seitenansicht rechts



Abbildung 2: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (links)



Abbildung 4: Seitenansicht links




Abbildung 5: Innenraum vorne




Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Instrumententafel




Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Navigation



Abbildung 11: Innenraum hinten




Abbildung 12: Innenraum hinten



Abbildung 13: Laderaum




Abbildung 14: FIN



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Schadenfotos




Abbildung 17: Schadenfotos



Abbildung 18: Schadenfotos



Abbildung 19: Schadenfotos



Abbildung 20: Schadenfotos



Abbildung 21: Schadenfotos




Abbildung 22: Schadenfotos



Abbildung 23: Schadenfotos