



Astra Grand Sport 2.0 CDTI Ultimate Exclusive



AUTO1 Premium-Rückgaberecht

AUTO1 Premium-Rückgaberecht für €169 hinzufügen.



Mit dem AUTO1 Premium-Rückgaberecht haben Sie die Möglichkeit, das Fahrzeug ohne Rückfragen zurückzugeben. Dafür müssen Sie die Rückgabe nur innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt des Fahrzeugs anmelden. Bitte finden Sie

Bestandsnummer:	RD23077
Baujahr:	2019
Erstzulassung:	05.2019
Laufleistung laut Tacho:	129.339 km
Kraftstoff:	Diesel
Leistung:	125 kW / 170 PS
Hubraum:	1.956 ccm
Getriebe:	Automatik
HU bis:	06.2026
Kategorie:	Limousine
Gesamtzahl der bekannten Halter:	3
Schlüssel:	2
Vorschaden / Unfall laut Vorbesitzer	Ja
Wurde der Schaden repariert?	Nein
Herkunftsland:	DE
Land der letzten Zulassung:	DE
Emissionsklasse:	EURO 6
COC Papiere:	Nein
Sitze:	5
Farbe:	Schwarz (Original)
Polster:	Leder (Original)

Anzahl der Türen: 5

CO2 Emission: 161g/km

Standort

Dornach

DETAILANSICHT


HIGHLIGHTS / WEITERE BILDER



Motor



Allgemein



Allgemein

PROBEFAHRTBESCHREIBUNG

PROBEFAHRT WURDE DURCHGEFÜHRT: AUF ÖFFENTLICHER STRASSE < 80 KM/H (NIEDRIGERE GESCHWINDIGKEIT)

✓ **Tacho:**
Keine Auffälligkeiten

✓ **Motor:**
Keine Auffälligkeiten

✓ **Getriebe:**
Keine Auffälligkeiten

✓ **Lenkung:**
Keine Auffälligkeiten

✓ **Fahrwerk:**
Keine Auffälligkeiten

✓ **Bremsen:**
Keine Auffälligkeiten

✓ **Geräuschverhalten:**
Keine Auffälligkeiten

✓ **Klimaanlage:**
Keine Auffälligkeiten

✓ **Navigation:**
Keine Auffälligkeiten

✓ **Sitzheizung:**
Keine Auffälligkeiten

Schadenszusammenfassung

Die Ergebnisse dieser Fahrzeugbewertung finden Sie in der Übersicht SCHADENSZUSAMMENFASSUNG und werden unten im Abschnitt SCHADENSBEREICHE visualisiert.

Beschädigung / Bauteil	Schweregrad
1 HOHES SPALTMASS Stoßstange vorne (1)	Verschleißteile
2 KÖRPERLÜCKEN Motorhaube (1) Stoßstange hinten (1)	Minimal nicht passende Teile, keine Schleifprobleme
4 DELLEN Kotflügel hinten links (4)	Breite: $\geq 20\text{mm}$ & $< 50\text{mm}$, Lackschaden
11 DELLEN Dach (3) Kotflügel hinten rechts (4) Tür vorne rechts (4)	Breite: $\geq 5\text{mm}$ & $< 20\text{mm}$, Lackschaden
3 FRAKTUREN Kotflügel vorne rechts (2) Stoßstange hinten (1)	Länge: $\geq 50\text{mm}$ & $< 100\text{mm}$, Breite: $\geq 5\text{mm}$
6 KRATZER Tür vorne links (5) Kotflügel hinten links (1)	Länge: $\geq 50\text{mm}$ & $< 100\text{mm}$, Tiefe Kratzer - bis auf die Grundierung
24-28 Felge vorne links (4) Felgen hinten links (4) Felge vorne rechts (6-10) Zweitradsatz - zweite Felge (5) Zweitradsatz - vierte Felge (5)	Länge: $\geq 25\text{mm}$, Tiefer Kratzer
29-37 Heckklappe (6-10) Tür hinten rechts (4) Motorhaube (6-10) Stoßstange vorne (5) Tür hinten links (4) Kotflügel vorne links (4)	Länge: $< 20\text{mm}$, Tiefe Kratzer - bis auf die Grundierung
3 KRATZER Türinnenverkleidung vorne rechts (1) Armaturentafel (1) Türinnenverkleidung hinten links (1)	Länge: $\geq 50\text{mm}$ & $< 100\text{mm}$
3 VERSCHLISSEN Sitz Beifahrer (1) Sitz Fahrer (1) Lenkrad (1)	

AUSSTATTUNG

 Sitzheizung	Sitzheizung vorn Sitzheizung hinten
 Sitzeinstellungen	Sitzverstellung vorn links elektr. (8-fach)
 Einparkhilfe	Parkpilotsystem vorn und hinten Rückfahrkamera
 Freisprechanlage	Bluetooth Audio-Streaming Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
 Navigationssystem	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
 Airbag	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Kopf-Airbag-System Seitenairbag vorn
 Klimaanlage	Klimaautomatik 2-Zonen
 DPF / FAP	Rußpartikelfilter
 Fensterheber elektrisch	Fensterheber elektrisch hinten Fensterheber elektrisch vorn
 Elektronisches Stabilitäts-Programm	Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP) Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
 Wegfahrsperre	Wegfahrsperre
 Tempomat	Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera
 ABS	Anti-Blockier-System (ABS)

AUTO SERVICE DETAILS

Details zum Serviceheft:

Verfügbar

Servicetermin:

Einige

Letzter Service am:	26.08.2024
Letzter Service Kilometerstand:	86.473 km
Zahnriemen gewechselt am:	-
Kilometerstand bei Zahnriemenwechsel:	-

Fahrzeugservice Bilder 2 Bilder verfügbar

Schadensdokumentation 4 Bilder verfügbar

FAHRZEUGDATEN LAUT IDENTIFIKATIONSNUMMER (FIN)

- ☒ Fahrassistenten-System: Spurassistent
- ☒ Einschaltautomatik für Fahrlicht
- ☒ Leuchtweitenregelung automatisch
- ☒ Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- ☒ Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- ☒ Farbdisplay (8,0 Zoll)
- ☒ Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- ☒ Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- ☒ Reifendruckwarner
- ☒ Elektron. Traktionskontrolle

