



Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Skoda	Typ / Modell	Octavia 2.0 TDI DPF Premium
Aufbau	Personenkraftwagen Kombi		Edition (73)
FIN	TMBJJ7NE6L0107203	Erstzulassung	19.02.2020
		abgelesener Tachostand	179.862 km
Kraftstoffart / Energiequelle	Diesel	Zul. Gesamtgewicht	1.926 kg
Motorart / Zylinder	Reihenmotor / 4	Hubraum	1.968 cm³
Leistung	110 kW (150 PS)	Anzahl Türen	5
Getriebeart	Automatik	Anzahl Sitzplätze	5
Farbe	Candy-Weiss	Fälligkeit HU	02/2027
		Polster Typ / Farbe	Leder / Schwarz

Bemerkungen

Dieselmückruf des Herstellers wurde nicht überprüft.

Das Fahrzeug weist bezogen auf Alter, Laufleistung und Nutzung den üblichen Gesamtzustand auf, soweit nicht nachstehend abweichend dokumentiert.

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Motorhaube, Kotflügel vorne rechts, Tür vorne rechts, Tür vorne links, Tür hinten links, Stoßfänger vorne

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Reifenart	Profiltiefe
Vorne links	225/45 R 17 91 W	S	1 mm
Vorne rechts	225/45 R 17 91 W	S	3 mm
Hinten links	225/45 R 17 91 W	S	5 mm
Hinten rechts	225/45 R 17 91 W	S	5 mm
Tirefit			

Legende: S=Sommer

Zustand / Erhaltung

Wartung:	am 24.02.2025 bei 172.950 km
Wartungsnachweis:	digital

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Kennzeichenbeleuchtung LED	Rückfahrkamera
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	Rücksitzlehne geteilt/ klappbar
Ambiente-Beleuchtung LED	Knieairbag Fahrerseite	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Anti-Blockier-System (ABS)	Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung	Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Kopf-Airbag-System	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
Außenspiegel Wagenfarbe	Kopfstützen hinten	Schließ-/Startsystem Kessy
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Kopfstützen vorn	Seitenairbag vorn
Brillenfach	Lendenwirbelstütze Sitze vorn elektr. verstellbar	Servolenkung elektronisch (Servotronic)
Dachreling eloxiert	Lenkrad (Leder - 3-Speichen)	Sitzheizung hinten
Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	Lenkrad mit Multifunktion	Sitzheizung vorn
Einparkhilfe hinten	Lenkrad mit Schaltwippen	SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto) Vorbereitung
Einparkhilfe vorne	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	Sprachsteuerung für Infotainment-System
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	Start/Stop-Anlage
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)	Licht- und Sicht-Paket	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
Fensterheber elektrisch hinten	Mittelarmlehne vorn	Steckdose 230V
Fensterheber elektrisch vorn	Multifunktionsanzeige/ Bordcomputer	Tagfahrlicht LED
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	Verglasung getönt
DSG	Phonebox	Wegfahrsperre
Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)	Radioempfang digital (DAB)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Heckscheibenwischer	Reifen-Reparaturkit	
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Reifendruck-Kontrollsystem	
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Rußpartikelfilter	

Sonderausstattung

Anhängerkupplung Kugelkopf abnehmbar	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Blind Spot Detection)	Multimedia 2xSD
Audio-Navigationssystem Amundsen	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
Außenspiegel elektr. anklappbar	Gepäckraumabdeckung/ Rollo	Sitzbezug/ Polsterung: Leder
Business-Paket Amundsen	Kofferraum / Heckklappe elektrisch betätigt (öffnen + schließen)	Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
Fahrassistenz-System: Ausparkassistent	Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth	Zusatzheizung (Standheizung) mit Fernbedienung
Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC)	LM-Felgen	
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)		


Vorschäden

Das Fahrzeug hat einen instandgesetzten Vorschaden laut Vorbesitzer.

Behoben

Ja

Reparaturkosten / Minderwerte



Optischer Zustand

Fahrzeug - Lackierung Oberflächenkratzer, Dellen, Steinschläge, Flugrost
Motorhaube Steinschlag/ Rostansatz, smart repair
Kühlergrill Lackbeschädigungen, smart repair
Stoßfänger hinten Beschädigung/ Kratzer, smart repair
Tür vorne links Beschädigung/ Rostansatz, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
Felge hinten rechts beschädigt, instandsetzen
Tür vorne rechts Delle, smart repair

Innenraum

Fahrzeug Innenraum, Gebrauchsspuren, Beschädigungen

Reifenbewertung

	Reifenart	Profiltiefe	Kommentar
Vorne links	S	1 mm	

Legende: S=Sommer

Schlussbemerkung

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers von einem unabhängigen Sachverständigen erstellt und beinhaltet eine optische Prüfung des äußeren Fahrzeugzustands (Karosserie), des Innenraums und der Ausstattungsmerkmale. Es wurden keine technischen Funktionsprüfungen vorgenommen.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.





Bild 1: Innen, Fahrzeug, Innenraum, Gebrauchsspuren, Beschädigungen



Bild 2: Außen, Motorhaube, Steinschlag/ Rostansatz, smart repair




Bild 3: Außen, Kühlergrill, Lackbeschädigungen, smart repair



Bild 4: Außen, Stoßfänger hinten, Beschädigung/ Kratzer, smart repair



Bild 5: Außen, Tür vorne links, Beschädigung/ Rostansatz, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 6: Außen, Fahrzeug - Lackierung, Oberflächenkratzer, Dellen, Steinschläge, Flugrost



Bild 7: Außen, Felge hinten rechts, beschädigt, instandsetzen




Bild 8: Außen, Tür vorne rechts, Delle, smart repair

Sonstige Bilder



1.



2.



3.