



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür




Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD




Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Typenschild



Bild 8 : Innenraum




Bild 9 : Kilometerstand: 86.439km



Bild 10 : Serviceübersicht




Bild 11 : Innenraum



Bild 12 : Innenraum



Bild 13 : Innenraum



Bild 14 : Rad vorne



Bild 15 : Rad hinten



Bild 16 : Einstieg links



Bild 17 : Einstieg rechts



Bild 18 : Motorraum



Bild 19 : Laderaum



Bild 20 : Laderaum



Bild 21 : Lackbereich mit Flugrost beaufschlagt



Bild 22 : Heckspoiler Kratzer




Bild 23 : Heckspoiler Kratzer




Bild 24 : Frontstoßfänger verschrammt und Steinschläge



Bild 25 : Archiv 63




Bild 26 : Frontstoßfänger verschrammt und Steinschläge



Bild 27 : Motorhaube Steinschläge



Bild 28 : Motorhaube Steinschläge




Bild 29 : Motorhaube Steinschläge