Autohaus Kühnert GmbH & Co. KG
Gera

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
BMW	i4 M50 Gran Coupe	i4 M50 Gran Coupe

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WBY31AW060FP91993	Coupe Fließheck 5-Türer	5	Allrad permanent	0005/DHA

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
21.04.2023	k. A.	84.199 km	400 kW	0	0	04/26

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Angabe	nein	04/25	48.629 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
DRAVITGRAU METALLIC	Metallic	k. A.	k. A.	3 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
digitales Scheckheft	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Leder	LEDER VERNASCA/SCHWARZ D..	Direktantrieb

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Energieeffizienzklasse		
Strom	keine Angabe		

HV-Batterie	Eigentumsverhältnis Batterie	Ladestromsteckertyp	Reichweite (km)
	k. A.	k. A.	414-470 (WLTP)

Batteriezustand (SoH %)	Ladestand (SoC %)	Batteriegarantie vorhanden	Batteriegarantie gültig bis	Batteriegarantie übertragbar
		k. A.		k. A.

Batteriebauart	Batteriespannung	Standardladung	Ladedauer (Standard)
k. A.			

Quickdrop-System	Plug-in-System	Schnellladung	Ladedauer (Schnell)
k. A.	k. A.		

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Ablagemöglichkeiten	ABS	AC-/DC-Laden
Active Guard Plus	Airbag für Fahrer und Beifahrer	Airbag: 2 Seitenairbags vorne
Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Airbag: Kopfairbags vorne und hinten	Akustischer Fußgängerschutz
Allradantrieb xDrive	Ambientes Licht	Aufmerksamkeitsassistent
Außenspiegel el. verstell.- u. beheizbar	BMW Flexible Fast Charger	BMW Iconic Sound Electric
BMW ID	Bremsleuchte, dritte	Durchladesystem
Dynamische Stabilitäts Control (DSC)	Fahrerlebnisschalter	Fahrwerk:Adap.M Fahrwerk ink.V.Sportlenk
Fensterheber, elektrisch	Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittst.	Fußmatten in Velours
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.	Getränkehalter	Getriebe: 1-Gang-Automatic-Getriebe
Heckklappenbetätigung automatisch	Heckleuchten in LED-Technik	Heckscheibenheizung
Hochvoltbatterie	Innenbeleuchtung	Innenspiegel automatisch abblendend
Instrumententafel in Sensatec	Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung	Kopfstützen (2)
Ladekabel (Mode 3)	Ladekabel: Flexible Fast Charger Mode 2	Ladeklappe
LED-Scheinwerfer	Lenkrad: M Lederlenkrad ´M50´	Lenkrad: Multifunkion für Lenkrad
Lenksäulenverstellung in Höhe und Länge	M Dachhimmel anthrazit	M Heckspoiler
M Hochglanz Shadow Line	M Interieurleisten Aluminium Rhombicle	M Sportbremse, blau
Paket: Ablagenpaket	Paket: Connected Package Professional	Paket: Innen- und Außenspiegelpaket
Paket: M Aerodynamikpaket	Parkbremse mit Automatic Hold Funktion	Parking Assistant inkl. Rückfahrkamera
Räder:18´M Aerodynamikräder 858M Bicolor	Räderzubehör: Radsicherungsschrauben	Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle
Radiozub.: HiFi Lautsprechersystem	Radiozubehör: DAB-Tuner	Regensensor
Sitze: Fondsitze	Sitze: Lehnenbreiten. für Fahrer	Sitze: Sitzverstellung, el., mit Memory
Sitze: Sportsitze für Fahrer-Beifahrer	Speed Limiter	SPORT BOOST
Start-/Stop-Knopf	Steckdose (12 V)	Verzurrösen im Gepäckraum
Vorbereitung Fahrerassistenz II	Wärme-/Sonnenschutzverglasung	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Wegfahrsperre elektronisch	Widescreen Display	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

BMW Drive Recorder	BMW Laserlicht	BMW Live Cockpit Prof.
Driving Assistant Professional	Entfall M Heckspoiler	Fernlichtassistent
Interieurleisten Aluminium Mesheffect	Komfortzugang mit BMW Digital Key	Lackierung: BMW Individual-Lackierung Dr
Lenkrad: Lenkradheizung	Lordosenstützen vorn elektrisch	M Hochglanz Shadow Line mit erw. Umfänge
M Sportbremse, rot hochglänzend	Paket: M Sportpaket Pro M50	Parking Assistant Plus
Polster: Leder Vernasca Schw.,Mokka	Radiozub.: Harman Kardon Surround Sound	Sitze: Sitzheizung für Fahrer-Beifahrer
Sonnenschutzverglasung	Telefon: Ablage für Wireless Charging	Telefon: Personal eSIM

Autohaus Kühnert GmbH & Co. KG
Gera

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	€

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

aktuelle Unfallschäden (unrepariert): 3

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Reifen u. Felgen

Reifenart (montiert)	Felgenbeschreibung
Sommerreifen (Original-Felgen)	k. A.

Reifen vorne	VL	VR
245/45R18 100Y	6,00 mm (Dunlop)	6,00 mm (Dunlop)

Reifen hinten	HL	HR
255/45R18 103Y	5,00 mm (Dunlop)	5,00 mm (Dunlop)


Zweiter Reifensatz	Felgenbeschreibung
k. A.	k. A.

Reifen vorne	VL	VR
k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)

Reifen hinten	HL	HR
k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)

Bemerkung	Ausstattung ER
	k. A.

Optischer Zustand



Außenspiegelgehäuse rechts - SmartRepair	repariert
Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - SmartRepair	repariert
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Smart Bi-Color	repariert
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Smart Bi-Color	repariert
Fondseite rechts - Delle entfernen	repariert
Hochvoltspeicher Kratzer Gebrauchsspur	repariert
Innenraum - Smart Repair	repariert
Lackzustand - Aufbereitung, polieren	repariert
(U) Schwellerverkleidung links - Erneuern	repariert
(U) Schwellerverkleidung rechts - Erneuern	repariert
Stoßfänger hinten - SmartRepair	repariert
Stoßfänger vorne - Erneuern	repariert
(U) Tür hinten links - SmartRepair	repariert
Windschutzscheibe - Erneuern	repariert

Technischer Zustand

Befund Fehlerspeicher festlegen	repariert
Sonstiger Auftrag - Aufbereitung GW Platz	repariert

Schadensbilder

Hersteller / Typ: BMW i4 M50 Gran Coupe


Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WBY31AW060FP91993
Kilometerstand: 84.199 km
Erstzulassung: 21.04.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Lackzustand - Aufbereitung, polieren (REPARIERT)



Lackzustand - Aufbereitung, polieren (REPARIERT)




Lackzustand - Aufbereitung, polieren (REPARIERT)




Windschutzscheibe - Erneuern (REPARIERT)



Stoßfänger vorne - Erneuern (REPARIERT)



Stoßfänger vorne - Erneuern (REPARIERT)




Stoßfänger vorne - Erneuern (REPARIERT)



Fondseite rechts - Delle entfernen (REPARIERT)



Stoßfänger hinten - SmartRepair (REPARIERT)



Stoßfänger hinten - SmartRepair (REPARIERT)



Außenspiegelgehäuse rechts - SmartRepair (REPARIERT)



Tür hinten links - SmartRepair (REPARIERT)



Tür hinten links - SmartRepair (REPARIERT)



Schwellerverkleidung rechts - Erneuern (REPARIERT)



Schwellerverkleidung links - Erneuern (REPARIERT)



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Smart Bi-Color (REPARIERT)



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Smart Bi-Color (REPARIERT)



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Smart Bi-Color (REPARIERT)



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Smart Bi-Color (REPARIERT)




Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Smart Bi-Color (REPARIERT)



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - SmartRepair (REPARIERT)



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - SmartRepair (REPARIERT)



Innenraum - Smart Repair (REPARIERT)



Hochvoltspeicher Kratzer Gebrauchsspur (REPARIERT)



Hochvoltspeicher Kratzer Gebrauchsspur (REPARIERT)

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: BMW i4 M50 Gran Coupe

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WBY31AW060FP91993
Kilometerstand: 84.199 km
Erstzulassung: 21.04.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe




ABG LN 76E


ABG LN 76E


URLAUB VORAUS.














Made in
Germany
i4 M50
C36
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00122
WBY31AW060FP91993
2735 kg
4335 kg
1- 1270 kg
2- 1550 kg
BMW AG DE-80788 München
5A0C986


260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
Werte ab Individual
3.4
kWh/h
Total 84199 km
19306.4 km
ePower %100
75
50
25
P
READY
42%
15:17
+9.0 °C
161km


SERVICEBEDARF
Ihr Service Partner
Service Historie
OK Bremsflüssigkeit
16.04.2027
OK Fahrzeug-Check
16.04.2027
Fahrzeug-Check
Nächste Sichtprüfung zum angegebenen Termin oder nach der ggf. angegebenen Fahrstrecke.
– 22.0 °C AUTO +
KLIMA MENÜ
– 22.0 AUTO


SERVICEBEDARF
Ihr Service Partner
Service Historie
OK Bremsflüssigkeit
16.04.2027
OK Fahrzeug-Check
16.04.2027
OK Service:
Am 15.04.2025 bei 48629 km
OK Service:
Am 20.04.2023 bei 5 km
– 22.0 °C AUTO +
KLIMA MENÜ
– 22.0 AUTO +




max. 3500 kg

