Fahrzeugaufnahme
Autohändlerwelt

Fahrzeugdaten

Hersteller: Skoda	Modell: Octavia Combi 1.5 16V TSI Ambition	FIN: TMBJR7NE4L0016357	Fahrzeugtyp: Kombi
Kilometerstand: 157.551 km	Kraftstoff: Benzin	Getriebe: Handschaltung	
Farbe: braun	Lackart: Metallic	Innenausstattung: Stoff	Farbe Innenausstattung: schwarz
Bemerkung Disposition: Klima i.O.			

Aufnahme

Aufnahme durch: Päßler, Randy René	Aufnahme Datum: 2026-10-28 12:15:59	Interne Nummer: 0424	Schlüssel: 2
Türen: 5	Schiebetür: -	Sitze: 5	
Reifen / Felge: Winterreifen / Alu	R. e.: -		
Fahrbereit: Ja	Fahrbereit Bemerkung: -		
Serviceheft Bemerkung: Serviceheft fehlt	Letzte Inspektion: -	Nächste HU: 01.10.2026	HU/AU Bemerkung: fehlt
Motorölstand i.O.: Ja	Nachgefüllt: Nein	Kühlflüssigkeitsstand i.O.: Ja	Nachgefüllt: Nein
Motorlauf i.O.: Ja	Motorlauf Bemerkung: -		
Motorgeräusche i.O.: Ja	Motorgeräusche Bemerkung: -		
Kontrolllampen an: Nein	Kontrolllampen Bemerkung: -		
Kontrolllampen an nach Löschung FSP: -	Kontrolllampen Bemerkung nach Löschung FSP: -		

Top-Ausstattungen

☐	Automatik	☑	Navigation	☐	Teil-Leder
☑	Klimaautomatik	☑	PDC	☑	Sitzheizung
☐	Klima	☑	Anhängerkupplung	☐	el. Sitze
☑	elektr. Fensterheber (4)	☐	Schiebedach	☐	Standheizung
☐	Xenon	☐	Panoramadach	☐	Allradantrieb
☐	Leder	☑	LED		

Alle Ausstattungen

Anhängerkupplung abnehmbar, Dachreling, Einparkhilfe vorn + hinten, el. Heckklappe, LED-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer, Scheinwerferreinigung, Zentralverriegelung m. FB, 2- Zonen Klimaautomatik, Ambiente-Beleuchtung,

autom. abblendender Innenspiegel, Bordcomputer, CD-Spieler, el. anklappbare Spiegel, el. Fensterheber, Freisprechanlage, Keyless-Go, Lederlenkrad, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorn, Multifunktionslenkrad, Navigation, Radio DAB, Rückfahr-Kamera, Sitzheizung vorn, Start-Stop Automatik, Tempomat, Touchscreen, volldigitales Kombiinstrument, 3te Bremsleuchte, 4x el. Fensterheber, 5-Sitzer, 6-Gang Getriebe, 6x Airbag, Alufelgen, Android-Auto, Anfahrassistent, Antiblockiersystem, Antischlupfregulierung, Apple CarPlay, Außenspiegel in Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, autom. abblendende Außenspiegel, Befestigungsösen im Laderaum, beheizbare Aussenspiegel, Beifahrerairbag abschaltbar, Berganfahrhilfe, Bluetoothfunktion, Bremsassistent, Chrompaket, Colorverglasung, Coming/Leaving Home Funktion, Dachreling Chrom, Drehzahlmesser, el. Spiegel, el. Stabilitätsprogramm, Euro6, Fahrerinformationssystem, Geschwindigkeit-Begrenzungsanlage, geteilte Rücksitzbank, getönte Scheiben hinten, Getränkehalter, grüne Feinstaubplakette, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, höhenverst. Beifahrersitz, höhenverst. Fahrersitz, höhenverst. Lenkrad, ISOFIX Kindersitzvorrüstung, Keyless-Start, Komfortschließung mit FB, Kopfstützen hinten, Laderaumabdeckung, LED Heckleuchten, LED-Scheinwerfer (Voll-LED), Lendenwirbelstütze, Metalliclackierung, Mittelarmlehne hinten, Navi mit Touchscreen, Radio, Radio mit Farbdisplay, Radio mit Touchscreen, Reifendruckkontrolle, Schaltpunktanzeige, Schlüssellose Zentralverriegelung, SD-Kartenleser, Servolenkung, Sprachsteuerung, Stoßfänger in Wagenfarbe, Traktionskontrolle, umklappbare Rücksitzbank, USB-Anschluss, Verzurrösen, Wegfahrsperre, Winterräder Satz, Winterreifen Satz, Wlan/Wifi Hotspot, Zierteile Aluminium

Festgestellte Schäden - Außen

Bauteil	Schaden	Intensität	Kommentar
Deckel hinten	Rost	Leicht	

Festgestellte Schäden - Innen

Bauteil	Schaden	Kommentar
Cockpit	sonstiges	
Sitze	verschmutzt	

Fahrzeugaufnahme
Autohändlerwelt

Fotodokumentation der festgestellten Schäden - Außen

Deckel hinten - Rost



Fahrzeugaufnahme
Autohändlerwelt

Fotodokumentation der festgestellten Schäden - Innen

Cockpit - sonstiges



Sitze - verschmutzt



Sitze - verschmutzt

