Lackschichtdickenmessung

Fondseite links	115
Tür hinten links	110
Tür vorne links	105
Kotflügel links	195
Heckklappe	110
Dach	130
Motorhaube	349
Fondseite rechts	240
Tür hinten rechts	220
Tür vorne rechts	310
Kotflügel rechts	260

Dies ist keine Bestätigung, dass das Fahrzeug „Unfallfrei“ ist. Es soll lediglich der Unterschied zwischen „gespachtelt“ oder nicht dargestellt werden.

Fahrgestellnummer

WVWZZZ3CZNE065670

29.10.2026