



Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Skoda	Typ / Modell	Octavia 2.0 TDI DPF RS
Aufbau	Personenkraftwagen Kombi	Erstzulassung	14.05.2019
FIN	TMBJK7NE9K0195885	abgelesener Tachostand	162.377 km
		Zul. Gesamtgewicht	2.048 kg
Kraftstoffart / Energiequelle	Diesel	Hubraum	1.968 cm³
Motorart / Zylinder	Reihenmotor / 4	Anzahl Türen	5
Leistung	135 kW (184 PS)	Anzahl Sitzplätze	5
Getriebeart	Automatik	Fälligkeit HU	10/2026
Farbe	Schwarz-Magic Perleffekt	Polster Typ / Farbe	Alcantara / Anthrazit

Bemerkungen

Dieselmückruf des Herstellers wurde nicht überprüft.

Assistenzsysteme in diesem Fahrzeug sind beim Hersteller kostenpflichtig aktivierbar. Bereits aktivierte Assistenzsysteme werden hinsichtlich ihrer Restlaufzeit nicht überprüft.

Das Fahrzeug weist einen dem Alter, der Laufleistung und der vorherigen Nutzung entsprechenden Gesamtzustand auf, soweit nicht nachstehend abweichend dokumentiert. Es wurde eine Optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Motorhaube, Kotflügel vorne links

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Reifenart	Profiltiefe
Vorne links	225/40 R 18 92 Y	S	4 mm
Vorne rechts	225/40 R 18 92 Y	S	4 mm
Hinten links	225/40 R 18 92 Y	S	4 mm
Hinten rechts	225/40 R 18 92 Y	S	4 mm
Tirefit			

Legende: S=Sommer

Zustand / Erhaltung

Zustand / Erhaltung

Wartung: am 04.10.2024 bei 144.416 km


Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten	Gurtstraffer	Progressivlenkung
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Gurtstraffer hinten	Reifendruck-Kontrollsystem
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Handbremshebelgriff Leder	Rußpartikelfilter
Anti-Blockier-System (ABS)	Handschuhfach mit Kühlfunktion	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Heckleuchten LED	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Antriebsart: Frontantrieb	Heckscheibenwischer	Scheibenwaschdüsen heizbar
Außenspiegel Wagenfarbe	Innenspiegel mit Abblendautomatik	Scheibenwischer mit Regensensor
Außenspiegel elektr. anklappbar	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Karosserie: 5-türig	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
Außenspiegel mit Abblendautomatik	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	Seitenairbag vorn
Außenspiegel schwarz lackiert	Knieairbag Fahrerseite	Servolenkung elektronisch (Servotronic)
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Kopf-Airbag-System	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
Bordcomputer	Kopfstützen hinten	Sitz vorn links höhenverstellbar
Bremsassistent	Kopfstützen vorn	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
Bremsenergierückgewinnung	Lehnenverriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum	SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto kostenpflichtig)
Bremssättel Rot lackiert	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	Sondermodell RS
Brillenfach	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	Sonnenblende links mit Spiegel
Dachantenne	Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht)	Sonnenblende rechts mit Spiegel
Dachspoiler	Lenkrad mit Multifunktion	Start/Stop-Anlage
Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	Lenkrad mit Schaltwippen	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
Edelstahlpedale Sportdesign	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	Tagfahrlicht LED
Elektron. Differentialsperre (EDS)	Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	Tagfahrlicht abschaltbar
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)	Türen mit Warnleuchte
Fahrassistent-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)	Leseleuchte	Türenverriegelung automatisch und Aktivierung
Fensterheber elektrisch hinten	Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	Warnblinkanlage bei Aufprall
Fensterheber elektrisch vorn	Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole	Türgriffe außen Wagenfarbe
Fernbedienung für Zentralverriegelung	Mittelarmlehne hinten	Verglasung getönt
Frontscheibe getönt	Mittelarmlehne vorn	Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
Fußraumbeleuchtung vorn und hinten	Mittelkonsole	Wegfahrsperre
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TDI DPF	Zentralverriegelung
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe	Multifunktionsanzeige	
DSG	Nebelscheinwerfer	
Getränkehalter vorn		

Sonderausstattung

Anhängerkupplung mit Stabilitätskontrolle	Fahrassistent-System: Fahrprofilwahl	Radioempfang digital (DAB)
Audio-Navigationssystem	Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennung	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
Bluetooth-Schnittstelle	Freisprecheinrichtung	Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Stoff
Dachreling	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	Sitzheizung vorn
Einparkhilfe hinten	Kofferraum / Heckklappe elektrisch betätigt (öffnen + schließen)	Skoda Multimedia
Einparkhilfe vorn	LM-Felgen	Sprachbedienung
Fahrassistent-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)	Radio	Zusatzheizung (Standheizung)

Reparaturkosten / Minderwerte



Optischer Zustand

Stoßfänger hinten Kratzer , lackieren
2 Leichtmetallfelgen beschädigt , instandsetzen
Fahrzeug Oberflächenkratzer , Anätzungen, Steinschläge, Dellen
Dach Rostansatz , lackieren

Innenraum

Fahrzeug Innenraum , Gebrauchsspuren

Sonstiges

Service fällig , durchführen

Fehlteile

Tirefit Set Füllflasche fehlt, erneuern

Schlussbemerkung

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers von einem unabhängigen Sachverständigen erstellt und beinhaltet eine optische Prüfung des äußeren Fahrzeugzustands (Karosserie), des Innenraums und der Ausstattungsmerkmale. Es wurden keine technischen Funktionsprüfungen vorgenommen.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.





Bild 1: Außen, Stoßfänger hinten, Kratzer , lackieren



Bild 2: Außen, 2 Leichtmetallfelgen , beschädigt , instandsetzen





Bild 3: Außen, Dach, Rostansatz , lackieren

Sonstige Bilder



1.



2.



3.