

Betreuende Außenstelle:
Plinkerweg 16, 22113 Hamburg
Tel.: 040-23603-500 Fax: 040-23603-555



DEKRA404748358

(1) FIN W1V44760514147873

(2) Kennz. D M MG1392

(3) Prüfort Hamburg, 02.10.2023 RA

(4) km-St. 38708

(5) Pz-Kl. N1

Pz.z.gü.bef. b. 3,5 t

Van

Mercedes-Benz

639/4

KWU2L280TXX

2GJ0EX23XXXX

2800 kg

21.09.2022

Dat. letzt. HU

nicht vorhanden

Werkstatt-Nr.

9306001793

Prüfport-Nr.

0000700541

Kunden-Nr.

0000084901

Regulierer-Nr.

0000058164

Ergebnis:

ohne festgestellte Mängel

D M MG1392

nächste HU fällig September 2024

Nachkontrolle zur Hauptuntersuchung gemäß

S 29 StVZO

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU

Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU

Berichts-Nr. P055130016869

vom 02.10.2023, 16:47

zu Berichts-Nr. P075306000493

HU-Prüfzettel pju31mzw

Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte

Mängel.

Eine Wiederanführung ist nicht

erforderlich.

Die Plakette wurde zugeteilt und

angebracht.

(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist

fällig im September 2024.

(9) DEKRA

Ihr Prüflingenieur
Dominik Moehlmann

Stempel und Unterschrift



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Systemdaten Stand: 4.24.2-1
Preisinformation
(Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

DEKRA Automobil GmbH 1. NK zu Hauptuntersuchung nach §29

Gesamtbetrag

19,00 EUR

19,00 EUR

Handwerksstraße 15
70565 Stuttgart
USt-IdNr. DE811297970

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

Betreuende Niederlassung:
Hugo-Eckener-Str. 26 / 50829 Köln
Tel.: 0221/17958-0 Fax: 0221/17958-142



405994452

(1) PTN
W1V44760514147873
(2) Kennz. D M MG1392
(3) Prüfort Köln, 25.09.2023
(4) km-St. 37919
(5) Fz.-Kl. N1
Fz.-z. Gü. bef. b. 3,5 t
Van
Mercedes-Benz
Typ BB
Herst. 2222
Var. 05174
Vers. 2GJ0EX23XXX
EMT-Kl. 36AR**
zGM 2800 kg
EZ 21.09.2022
Dat. letzt. HU
Werkstatt-Nr. 9305964345
Prüfport-Nr. 0000700303
Ergebnis:
erhebliche Mängel
D M MG1392
Seite 2 von 2
vom 25.09.2023, 09:24
Berichts-Nr. P07530600493
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prübscheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU

Motormanagement/Abgasreinigungssystem
Diesel und OBD

Messprogramm: Diesel und OBD
Kraftstoff: Diesel
Messzeit: 25.09.2023 09:02

Funktionsprüfung Abgas		Fzg-Solldaten		Fzg-Ist-Daten	
Konditionierung	[x]/[rpm]	min:	0/3000	max:	-/-
Motortemperatur	[Grad C]	min:	60	max:	85
Abgasmessung					
Leerlauf	[l/min]	min:	670	max:	970
Drehzahlanhebung	[l/min]	min:	1770	max:	2520
Bernuhigung	[l/min]	min:	670	max:	970
Messung I	[l/min]	min:	670	max:	970
arithm. Mittelwert Partikelanzahl	[cm ⁻³]	min:	670	max:	25000

Funktionsprüfung OBD
Prüfberbereitschaft
Fehlertpeicher
Kontrolleleuchte Motoridiagnose:
Sichtprüfung
Status
Ansteuerung
I.O. #
I.O. #
I.O. #

Ergebnis:
Funktionsprüfung OBD:
Funktionsprüfung Abgas:
BESTANDEN

Bedienführung:
AVL DiTEST GmbH
Typ: DSS AU-DE
Vers.: V6.11 LF6 08/2023
GL:6
OBD-Auslesegerät:
AVL DiTEST GmbH
Typ: VCI 1000
Vers.: V3.9 06/2020
SN: ID9X4B6
Partikelzähler:
AVL DiTEST GmbH
Typ: Counter Standalone
Vers.: V3.2 06/2022
SN: 242
AV-Daten:
L/2023

Muhammed Aydin KFZ-Prüfstelle am Deister
DE 30974 Wennigsen
Degerer Str. 21
Telefon +49 5103 7057942

Bericht-Nr.: ODE0WEX0QXP018639
KFZ-Prüfz.: V6hDMVIE
Org.Code: 2025

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

MOTORAMA HANNOVER GMBH & CO. KG
Degerer Str. 21
30974 Wennigsen (Deister)

(1) Fz.-Id.Nr.: W1V44760514147873
(2) Amtl. Kennz.:
(3) Ausstellungsdatum: 25.06.2025 15:43 Uhr
Prüfört: Wennigsen
(4) km-Stand: 69044 km
(5) Klasse: Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t
Aufbau: Van
Hersteller: Mercedes-Benz
Typ: 639/4
Var./Ver./Ausf.: KMWJ2L280TXX / 2GJQEX23XXXX
Antriebsart: Diesel
Emissionschl: EURO6;WLT.P;AR;P/CI;N1 II
ZGM: 2800 kg
Letzte HU: FSD.HU/Mangel: 4.28.2.2/2.0.20

Seite 1 von 2
2222
BB
N1
2960
W1V44760514147873
Kundenkennzeichen:

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis:

ohne festgestellte Mängel

(8) Nächste HU
Juni 2027

Prüfplakette
nicht zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftenmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die entsprechende Plakette haben wir nicht zugeteilt. Sie erhalten diese bei Ihrer Zulassungsbehörde.
Das Fahrzeug ist im Juni 2027 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.

(9) Es betreute Sie Herr Aydin
(TÜV SÜD Auto Partner GmbH)

Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)		links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck [bar]	Anteil ist [%]	Anteil MIN [%]
Betriebsbremse 1. Achse	254	261	515	332	34,87	64,6	50	
Betriebsbremse 2. Achse	224	254	478	241	59,09	35,4	20	
Feststellbremse 2. Achse	159	184	343					

TÜV Entgelt

Hauptuntersuchung § 29 StVZO
86,89 EUR
103,40 EUR
Untersuchung Motormanagement-
/Abgasreinigungssystem
45,88 EUR
54,60 EUR
Gesamt:
Brutto 158,00 EUR

US-IdNr.: DE260736205
Leistungsdatum: 25.06.2025
Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug





(1) Fz-Id.Nr.: W1V44760514147873
(2) Amtl. Kennz.:
(3) Ausstellungsdatum: 25.06.2025 15:43 Uhr
(4) km-Stand: 69044 km
(5) Klasse: Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t
Aufbau: Van
Hersteller: Mercedes-Benz
Typ: 639/4
Var./Ver./Ausf.: KWU2L280TXX / 2GJQEX23XXX
Antiebst: Diesel
Emissionschl.: EURO6:WLTP:AR:PI/CI:N1 II
ZGM: 2800 kg
Letzte HU: FSD.HU/Mangel: 4.28.2.2/2.0.20
Kundenkennzeichen: 36AR 0002 BB105174 2222 N1

Muhammed Aydin KFZ-Prüfstelle am Deister
DE 30974 Wennigsen
Telefon +49 5103 7057942
Bericht-Nr.: 0DE0WEX0QXP018639
!KFZ-Prüfz.: V6HDMYIE
Org.Code: 2025
Prübscheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

MOTORAMA HANNOVER GMBH & CO. KG
Degerser Str. 21
30974 Wennigsen (Deister)

Angaben gem. 5.1 Erl.8 §29 StVZO
Prüfungsort: Diesel OBD
Software: DSS AU-DE
Fahrzeugdaten: I/2025
AU-Geräteleitfaden: 6
Partikelmessgerät: AVL Counter Standalone WT
V6.18 LF6 02/2025

FIN gem. Fz.-Dokumente: W1V44760514147873
MIL Status Sichtprüfung: bei Motor aus: i.O.#
bei Motor an: i.O.
MIL Status ausgelesen: bei Motor an: i.O.
Funktionsprüfung OBD: 1111111101011
0000000000000
Prüfbereitschaft unterstützt: gesetzzt:
Einheit Min. Istwert Ergebnis

Einheit	Min.	Istwert	Ergebnis
Anzahl Reinigungsstöbe:	0		
Drehzahl Reinigungsstöbe: (1/min) 3000			
Öl- bzw. Motor Temperatur: (°C)			
Nennzahl:	(1/min)		
Partikelmessung:			
Stabilisierung:	(1/min)	670	770 i.O.
Drehzahlanhebung:	(1/min)	1770	2230 i.O.
Beruhigung:	(1/min)	670	770 i.O.
Messung	Messung 1 (1/min)	970	770 i.O.
Arithm. Mittelwert / Endergebnis:	(PN/ccm)	250.000	200 i.O.
Prüfung der Gaswerte bestanden			
Mängel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die beoben wurden):Nein			
Gesamtergebnis der Untersuchung			i.O.

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. Villa StVZO
Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.
Im Namen und für Rechnung der TÜV SÜD Auto Partner GmbH, Gutenbergsstraße 13, 70771 Leinfelden-Echterdingen, USt-IdNr.: DE260736205, Sitz: Hamburg, Amtsgericht Hamburg HRB 106017, Geschäftsführung: Axel Bischofink (Sprecher), Dipl.-Ing. (FH) Lothar Kreutz.
Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.
TÜV SÜD Auto Partner - Mehr Wert. Mehr Vertrauen.
Die TÜV SÜD Auto Partner GmbH ist die verantwortliche durch die DAKS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage [D-IS-11076-03-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.