

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001653251
Besichtigt am: 23.08.2024 11:47
Berichts-Nr: 6967654
FIN: WVGZZZ5NZLM028585



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / BZH
Erstzulassungsdatum:	04.08.2020
Laufleistung:	113.272 km
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.701 mm
Fahrzeughöhe:	1.674 mm
Fahrzeugbreite:	1.839 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.320 kg
Radstand:	2.787 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Magnetitgrau-Titanschwarz-Kristallgrau/ Titanschwarz/Schwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	01.09.2021
Km-Stand bei letzter Wartung:	29.952 km

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Bordliteratur in Deutsch
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	Bordwerkzeug
"Emergency Assist", Stauassistent, Ausparkassistent sowie "Side Assist Plus" inkl. "Lane Assist"	Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dachhimmel schwarz
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dachreling schwarz
2 USB-Schnittstellen, auch für iPod/iPhone; 1 USB-Ladebuchse sowie Multimediabuchse AUX-IN	Dämpfung hinten
3 Kopfstützen hinten	Dämpfung vorn
4 Leichtmetallräder "Suzuka" 8,5 J x 20 in Schwarz	Dekoreinlagen "Dark Grid" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Digitaler Radioempfang DAB+
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF	Diversity-Antenne für FM-Empfang
8 Lautsprecher	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Doppelton-Signalhorn
Abgasnorm EU6 DG	Drehstromgenerator 180 A
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Ablagefächer in der Dachkonsole	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Ablauf B	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Active Info Display, mehrfarbig, verschiedene Info-Profilen wählbar	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist"
Adaptive Fahrwerksregelung DCC	ECO-Funktion
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, mit "R-Line"-Logo
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite	Elektrische Luftzusatzheizung
AirStop®-Reifen 255/40 R 20	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Allradantrieb 4MOTION	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Ambientebeleuchtung (1-farbig), in den Türdekoren	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Entfall Tire Mobility Set
App-Connect und "Volkswagen Media Control"	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrerassistenzpaket "Plus"
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegelgehäuse schwarz	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N-
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Fertigungsablauf Mexiko
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Fußgängererkennung
Bergabfahrassistent	Gepäcknetz
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung
Betriebsspannung 12 V	

Gepäckraumauskleidung in Textil	Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar	Normal-Lackierung
Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Halterung für Verbandkasten/Warndreieck	Ohne 2. Batterie
Head-up-Display	Ohne Ablagenpaket/box
Heckspoiler im "R"-Styling in Schwarz	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne alternativ-Antriebssystem
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne Aufkleber und Embleme
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Keine Aktionsausführung	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Feuerlöscher
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Garagentoröffner
Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze	Ohne Ladedose
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Allergen-Filter und Bedienungselementen hinten	Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne spezielle Aufkleber/Schilder
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Überführungsausrüstung
Kühlergrill	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Kurzheck	Ohne Zusatz-/Standheizung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne zusätzliche Bereifung
LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Leergewichtsbereich Standard	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Lendenwirbelstützen vorn	Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet
Leuchte im Fußraum vorn	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Progressivlenkung
Linkslenker	Radio "Composition Media"
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Mit Individualeinbau	Radstand
Mittelarmlehne vorn	Rechtsverkehr
Motorenstart Standard	Regensensor
Müdigkeitserkennung	Regionscode "ECE" für Radio
Multifunktionskamera	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Navigationsfunktion "Discover Media" (für "Composition Media")	Reifenkontrollanzeige
Navigationssystem "Discover Media"	R-Line "Black Style", Volkswagen R
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	R-Line Multifunktions-Sportlenker in Leder, mit Schaltwippen
Nebelschlussleuchte	Rückfahrkamera "Rear View" inkl. Parklenkassistent "Park Assist" und Einparkhilfe
Netztrennwand	Rückleuchten in LED-Technik, dunkelrot
Nicht Heissland	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
	Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Scheinwerfer-Reinigungsanlage
 Schlüssellooses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
 Schubladen unter den Vordersitzen
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, zu 90 % lichtabsorbierend
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitze in Stoff "Race", -innenwangen in Mikrofaser "San Remo"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Ausstattung
 Sprachbedienung
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger Komfort
 Suzuka 8,5 J x 20 in Schwarz, Volkswagen R, AirStop®-Reifen 255/40 R 20
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Top-Komfortsitze vorn
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzhaube (Konfektionssystem) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
 Typprüfland Deutschland
 Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"
 Variante Grundausstattung
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "Guide & Inform" und "Security & Service"
 Vordersitze beheizbar
 Vordersitze mit Höheneinstellung
 Warnleuchte für Waschwasserstand
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 WLTP-Einplanung
 Zierleisten schwarz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	3,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	3,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	2,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	1,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Reifen hinten rechts	Verschlissen	Ersetzen
3	Reifen hinten links	Verschlissen	Ersetzen
4	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Alufelge hinten links	Kratzer	Pauschalbetrag
6	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
7	Alufelge vorne links	Kratzer	Pauschalbetrag
8	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	329,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZLM028585

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja



Fahrprobe durchgeführt:

Ja


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links


 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung






Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Motorhaube



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen




2 - Reifen hinten rechts - Verschlissen - Ersetzen



3 - Reifen hinten links - Verschlissen - Ersetzen



4 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken




5 - Alufelge hinten links - Kratzer - Pauschalbetrag




6 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Pauschalbetrag



7 - Alufelge vorne links - Kratzer - Pauschalbetrag



8 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



9 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

