

Diesel kombiniert	218 g/km WLTP
-------------------	---------------

Diesel kombiniert	184 g/km NEFZ
-------------------	---------------

Verbrauch

Diesel kombiniert	8.3l/100km WLTP
Diesel kombiniert	7l/100km NEFZ

Diesel außerorts	5.9l/100km NEFZ
Diesel innerorts	8.8l/100km NEFZ

Fahrzeugausstattungen

AV1	Rechtsverkehr
A60	Kategorie 0
A9I	R-Line Ausstattung
B0A	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
B01	Typprüfland Deutschland
C15	Betriebserlaubnis Nachtrag
D4Z	6-Zylinder-Dieselmotor 3,0 l TDI, 170 kW
EL3	Online-Dienst, ohne OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
EM1	Müdigkeitserkennung
ER1	Regionscode " ECE " für Radio
E0A	Keine Aktionsausführung
FC1	Mit Individualeinbau
FK2	AdBlue-Tank mit 24 l Fassungsvermögen
FM0	Variante Grundausstattung
F0A	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
F50	4 Leichtmetallräder "Suzuka" 9,5 J x 21 in Schwarz, Volkswagen R
GH1	Hinterachsgetriebe Basis
GJ1	Längs- u.Querführung ohne prädiktive Regelung
GP0	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
GY1	Zuziehhilfe für Heckklappe
GZ0	Manuell betätigte Türen
G1G	8-Gang-Automatikgetriebe für Allrad
H2Q	Reifen 285/40 R 21
IT3	Mit connect Paket 3
IW3	eCall & bCall
I8T	Navigationssystem "Discover Premium"
JX1	Kreuzungsassistent
J1N	Batterie 420A (75Ah)
KK3	Kältemittel R1234yf
K4H	Geschlossener Aufbau
L0L	Linkslenker
NT0	Transportschutz (Ausf.1)
NZ4	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
N5Y	Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vorder- und äußeren Rücksitzplätze in Leder "Vienna", "R-Line"-Logo vorn
PA5	Ambientepaket für R-Line
PEH	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
PF8	Fahrerassistenzpaket "Plus"
PJ6	Suzuka 9,5 J x 21 in Schwarz, Volkswagen R, Reifen 285/40 R 21
PSA	Luftfahrwerk und Allradlenkung
P08	R-Line "Exterieur Black Style" Volkswagen R

1VH	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
1Y6	Automatisches Sperrdifferenzial
1ZA	Scheibenbremsen vorn
1Z0	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
2C5	Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung
2ED	Scheibenbremsen hinten
2G5	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
2H4	Fahrprofilauswahl inkl. Fahrprofil "Comfort" Stoßfänger im "R"-Styling, Stoßfänger- und Türunterteile in Wagenfarbe, Lufteinlässe mit Lamellen in Schwarz
2JL	
2PT	Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen
2P2	Ladekantenschutz in Edelstahl
2V5	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
2WT	Winterräder "Osorno" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 8 J x 19, Winterreifen 255/55 R 19 H
3A0	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
3D3	Mittelkonsole in Schwarz glänzend / Silberoptik
3FU	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
3GD	Gepäckraumboden
3L5	Vordersitze elektrisch einstellbar, Fahrersitz mit längs verschiebbarer Oberschenkelauflage
3NS	Rücksitzbank und -lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, längs verschiebbar, Lehenneigung einstellbar
3S5	Dachreling schwarz
3U7	Gepäckraumabdeckung mit elektrischer Öffnung
3W5	Akustik-Paket Extra
3ZU	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
31K	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
4AP	Tür und Seitenverkleidung
4A3	Vordersitze beheizbar
4BI	Abgasnorm EU6 AP
4E7	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
4GF	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
4I7	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
4KF	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
4QE	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer,

QG1	Wartungsintervallverlängerung
QI6	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
QK1	Multifunktionskamera
QQ2	Ambientebeleuchtung 30-farbig
QR9	Verkehrszeichenerkennung
QV3	Digitaler Radioempfang DAB+
QZ7	Servolenkung
Q2J	ergoComfort-Sitze vorn
SZ9	Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"
T2P	6-Zylinder-Dieselmotor 3,0 l
UH4	Elektronische Parkbremse
UK3	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
U5A	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
U9C	USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse
VF1	Pedale in Edelstahl gebürstet
VH0	Standardelektrik
VL1	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
VT2	Einstiegsleisten in Edelstahl, beleuchtet, vorn mit "R-Line"-Logo
V0A	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
WXE	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer
YCE	Modelljahreswechsel 2022 I
YOZ	Vorbereitet für "Guide & Inform" und "Security & Service"
ZMW	VWD Modelljahreswechsel
Z50	Innovision Cockpit
0E1	Kurzer Radstand
0F3	Kraftstoffsystem Diesel
0JK	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10
0M0	Kraftstofftank mit 75 l Fassungsvermögen
0NB	Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
0N5	Allradlenkung
0P6	Abgas-Endrohr verchromt, links und rechts, im Stoßfänger integriert
0RC	Schloß-Sperrsystem
0SB	Aufkleber/Schilder in deutsch
0TD	Textilfußmatten vorn und hinten
0VC	Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)
0YG	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
0Y1	Standard-Klimazonen
1BK	Luftfederung mit automatischer Niveauregelung, Höheneinstellung und elektronischer Dämpferregelung
1EX	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
1G8	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
1NE	Radabdeckung Mitte
1PD	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
1P0	Federung Standard
1S2	Bordwerkzeug
1T9	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

	für Proaktives Insassenschutzsystem
4UF	Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung
4X3	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
4ZD	Zierleisten in Schwarz an den Seitenfenstern
5D1	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
5K7	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
5RQ	Außenspiegel rechts, konvex
5SL	Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch
5TE	Dekoreinlagen in Aluminium "Silver Wave" für Instrumententafel und Türverkleidungen
5XJ	Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
5ZD	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
6D1	Mittelarmlehne hinten
6E3	Mittelarmlehne vorn
6FJ	Außenspiegelgehäuse schwarz
6I6	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
6KA	Kühlergrill
6K8	Notbremsassistent "Front Assist"
6NW	Dachhimmel in Soul-Schwarz
6SF	Gepäckraumbodenbelag Standard
6XI	Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, abblendend und mit Beifahrerspiegelabsenkung
7AA	Wegfahrsperre elektronisch
7E6	Elektrische Luftzusatzheizung
7IG	Fahrzeugklassen-Differenzierung -760-
7K3	Reifendruck-Kontrollsystem
7L8	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
7US	Navigationsgerät-Premium
7W6	Proaktives Insassenschutzsystem
7X2	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
7Y1	Spurwechselassistent "Side Assist"
8G4	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
8IU	LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
8I6	Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar
8Q3	Leuchtweitenregulierung dynamisch
8RM	8 Lautsprecher
8SQ	LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte
8TC	Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
8T8	Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer
8WF	Schlechtwetterlicht
8X1	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
8Y1	Doppelton-Signalhorn
8ZH	Diversity-Antenne für AM-/FM-Empfang
8Z5	Nicht Heissland
9AD	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Klimatisierung

9G5	Drehstromgenerator 140-210 A
9I5	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
9JA	Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn und hinten
9P4	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
9S8	Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
9T1	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
9WX	App-Connect und "Volkswagen Media Control"
9ZC	Telefonschnittstelle "Business" mit induktiver Ladefunktion
9Z0	Betriebsspannung 12 V
X0A	Landesverkaufsprogramm Deutschland

Reifen

	Achse	Seite	Größe	Profiltiefe	Reifentyp	Felgentyp	Hersteller
1			285/40 R21 109 Y	0007 mm	Sommerreifen	Alufelge	Bridgestone
2			285/40 R21 109 Y	0007 mm	Sommerreifen	Alufelge	Bridgestone
3			285/40 R21 109 Y	0007 mm	Sommerreifen	Alufelge	Bridgestone
4			285/40 R21 109 Y	0007 mm	Sommerreifen	Alufelge	Bridgestone
5	Vorne	Links	255/55 R19 111 H	0004 mm	Winterreifen	Alufelge	Continental
6	Vorne	Rechts	255/55 R19 111 H	0004 mm	Winterreifen	Alufelge	Continental
7	Hinten	Links	255/55 R19 111 H	0006 mm	Winterreifen	Alufelge	Continental
8	Hinten	Rechts	255/55 R19 111 H	0006 mm	Winterreifen	Alufelge	Continental

Schäden

HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Stoßfänger hinten	Kratzer
Lenkrad	Verschlissen	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7982398
vom: 10.03.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001874509
Besichtigt am: 06.03.2025 10:34
Berichts-Nr: 7982398
FIN: WVGZZZCRZND009676

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7982398
vom: 10.03.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touareg
HSN / TSN:	0603 / COB
Erstzulassungsdatum:	26.11.2021
Laufleistung:	85.464 km
Farbe:	Siliziumgrau Metallic
Farbe Dach:	Siliziumgrau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	170 kW (232 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz - Kristallgrau / Soul-Schwarz / Soul-Schwarz / Soul-Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2024
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	3.700 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7982398
vom: 10.03.2025

» Fahrzeugausstattung

4 Leichtmetallräder "Suzuka" 9,5 J x 21 in Schwarz, Volkswagen R	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
6-Zylinder-Dieselmotor 3,0 l	eCall & bCall
6-Zylinder-Dieselmotor 3,0 l TDI, 170 kW	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
8 Lautsprecher	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
8-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Abgas-Endrohr verchromt, links und rechts, im Stoßfänger integriert	Einstiegsleisten in Edelstahl, beleuchtet, vorn mit "R-Line"-Logo
Abgasnorm EU6 AP	Elektrische Luftzusatzheizung
AdBlue-Tank mit 24 l Fassungsvermögen	Elektronische Parkbremse
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	ergoComfort-Sitze vorn
Akustik-Paket Extra	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Allradlenkung	Fahrerassistenzpaket "Plus"
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Ambientepaket für R-Line	Fahrprofilauswahl inkl. Fahrprofil "Comfort"
App-Connect und "Volkswagen Media Control"	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -760-
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Federung Standard
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, abblendend und mit Beifahrerspiegelabsenkung	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel rechts, konvex	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Außenspiegelgehäuse schwarz	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gepäckraumabdeckung mit elektrischer Öffnung
Automatisches Sperrdifferenzial	Gepäckraumboden
Batterie 420A (75Ah)	Gepäckraumbodenbelag Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Geschlossener Aufbau
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
Bordwerkzeug	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
Dachhimmel in Soul-Schwarz	Hinterachsgetriebe Basis
Dachreling schwarz	Innovision Cockpit
Dekoreinlagen in Aluminium "Silver Wave" für Instrumententafel und Türverkleidungen	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Digitaler Radioempfang DAB+	Kältemittel R1234yf
Diversity-Antenne für AM-/FM-Empfang	Kategorie 0
Doppelton-Signalhorn	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Drehstromgenerator 140-210 A	Keine Aktionsausführung
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, für Proaktives Insassenschutzsystem	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Klimatisierung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7982398
vom: 10.03.2025

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Kraftstofftank mit 75 l Fassungsvermögen

Kreuzungsassistent

Kühlergrill

Kurzer Radstand

Ladekantenschutz in Edelstahl

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Längs- u. Querverführung ohne prädiktive Regelung

LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht

LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte

Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar

Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung

Leuchtweitenregulierung dynamisch

Linkslenker

Luftfahrwerk und Allradlenkung

Luftfederung mit automatischer Niveauregelung, Höheneinstellung und elektronischer Dämpferregelung

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Manuell betätigte Türen

Mit connect Paket 3

Mit Individualeinbau

Mittelarmlehne hinten

Mittelarmlehne vorn

Mittelkonsole in Schwarz glänzend / Silberoptik

Modelljahreswechsel 2022 I

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen

Navigationsgerät-Premium

Navigationssystem "Discover Premium"

Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn und hinten

Notbremsassistent "Front Assist"

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anbausatz

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Außen-Sound Maßnahmen

Ohne Batterieladegerät

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Ladekabel (Industriestecker)

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Nachtsichtsystem

Ohne Parkassistent / Garagenpilot

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonder-Maßnahmen

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate

Ohne Trennwand

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne zus. Dichtungen außen

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, ohne OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten

Pedale in Edelstahl gebürstet

Proaktives Insassenschutzsystem

Radabdeckung Mitte

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 285/40 R 21

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollsystem

R-Line "Exterieur Black Style" Volkswagen R

R-Line Ausstattung

Rücksitzbank und -lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, längs verschiebbar, Lehenneigung einstellbar

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7982398
vom: 10.03.2025

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Schlechtwetterlicht
Schloß-Sperrsystem
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vorder- und äußeren Rücksitzplätze in Leder "Vienna", "R-Line"-Logo vorn
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Spurwechselassistent "Side Assist"
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger im "R"-Styling, Stoßfänger- und Türunterteile in Wagenfarbe, Lufteinlässe mit Lamellen in Schwarz
Suzuka 9,5 J x 21 in Schwarz, Volkswagen R, Reifen 285/40 R 21
Telefonschnittstelle "Business" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "Guide & Inform" und "Security & Service"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze elektrisch einstellbar, Fahrersitz mit längs verschiebbarer Oberschenkelauflage
VWD Modelljahreswechsel
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterräder "Osorno" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 8 J x 19, Winterreifen 255/55 R 19 H
Zierleisten in Schwarz an den Seitenfenstern



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 7982398
 vom: 10.03.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	4,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 Y	7,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 Y	7,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 Y	7,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 Y	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7982398
vom: 10.03.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoffs- Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Lenkrad	Verschlissen	Smart Repair Leder
4	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7982398
vom: 10.03.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7982398
vom: 10.03.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCRZND009676

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7982398
vom: 10.03.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(06.03.2025 10:34) El.Verbraucher geprüft i.O--Automatikgetriebe bedingt prüfbar--FZG ist verschmutzt--

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 7982398
vom: 10.03.2025



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Zubehör - Sonderausstattung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7982398
vom: 10.03.2025

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Vorbereitungszeit Kunststoffs-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Lenkrad - Verschlissen - Smart Repair Leder



4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

Kommentar

11/24

