Audi A6 Avant 50 TDI quattro Tiptronic

3.0 Liter, Diesel Mildhybrid, Automatik, Partikelfilter

INFORMATION

Kategorie:	Kombi, 5 türig, Allrad
Motorart:	Diesel
Kraftstoffart:	Diesel Mildhybrid
Schadstoff-Klasse:	EURO 6d
Leistung:	210 KW / 286 PS
Erstzulassung:	03.2022
KBA-Schlüssel Hersteller:	0588
KBA-Schlüssel Typ:	BSU
Fahrzeug-Identifikations-Nr.:	WAUZZZF26NN033215
Getriebeart:	Automatik
Farbe:	schwarz
Farbbezeichnung:	Brillantschwarz
Tacho abgelesen:	164.800 Kilometer
Gesamtanzahl bekannter Halter:	1 Halter
Einlieferer:	Handelshaus
Standort:	D-35
Fahrzeugfreigabe:	Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang.

FAHRZEUGDOKUMENTE

Art des Eigentumsnachweises:	Zulassungsbescheinigung II
Versand Fahrzeugdokumente:	Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 5 Werktag(e) nach Zahlungseingang.
Handling Fahrzeugdokumente:	15 Euro netto
Anzahl Schlüssel:	2
Servicenachweis:	Digital, Service fällig
Letzte Inspektion:	02.2025
Letzte Inspektion bei:	158.052 Kilometer Inspektionen wurden teilweise durchgeführt, zum Teil in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt

Ausrufpreis:	**25.900 €**
Steuer:	**Mwst. ausweisbar**

AUSSTATTUNG, ANBAUTEILE UND ZUBEHÖR

- ABS
- Airbags: 6
- Anhängerkupplung schwenkbar
- Außenspiegel elektrisch anklappbar
- Auto Hold
- Automatisch abblendender Außenspiegel
- Automatisch abblendender Innenspiegel
- Beheizbarer Außenspiegel
- LED-Scheinwerfer
- Lederlenkrad
- Multifunktionslenkrad
- Navi mit Kartendarstellung: MMI
- Partikelfilter
- Radio, MP3, DAB
- Regensensor
- Reifendruckkontrolle RDC

AUSSTATTUNG, ANBAUTEILE UND ZUBEHÖR

- Bordcomputer
- Dachreling
- Einparkhilfe APS vorne/hinten
- elektrische Fensterheber vorne und hinten
- Elektrische Heckklappe
- Fahrwerksprogramm ESP
- Fernlichtassistent
- Induktionslader für Smartphones
- Klimaautomatik
- Schaltfunktion Lenkrad
- Servolenkung
- Spracheingabesystem
- Start/stop System
- Telefon: Vorbereitung mit Bluetooth
- Tempomat
- Touchscreen
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Business-Paket (Assistenz-Paket Tour, Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf, Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent, Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent, Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links, Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Adaptive Scheibenwischer, beheizt, Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box), Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige, Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen)
Exterieur-Paket S line (Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet)
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
Sitzbezug / Polsterung: Leder / mono.pur 550 Kombination

STANDGEBÜHREN

Ab dem 05.05.2025 beträgt das tägliche Standgeld 6,00 EUR Netto zzgl. Mwst.

SONDERAUSSTATTUNG

- Abstandswarnung
- Audi drive Select
- Audi pre sense
- Dachhimmel schwarz
- Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv (ACC)
- Lane Assist
- Tempowarnung
- USB-Schnittstelle
- Verkehrszeichenerkennung
- Virtual Cockpit

SITZE

- Anzahl Sitze 5
- Kunstleder: schwarz
- Mittelarmlehne: vorne und hinten
- geteilte Rückbank
- Durchlademöglichkeit

	Fahrersitz	Beifahrer	Fond links	Fond rechts
Sitzheizung	—	—		

ANSICHT KOMBIINSTRUMENT

Bild 1: Ansicht Kombiinstrument

ALLGEMEINE ZUSATZBILDER

Bild 1: Schlüssel



Bild 2: Fahrzeugstatus



Bild 3: Servicenachweis

DETAILS

Bild 1: Ansicht Front

Bild 2: Ansicht Heck

Bild 3: Ansicht Kofferraum / Laderaum

Bild 4: Ansicht Seite

Bild 5: Ansicht Seite


Bild 6: Ansicht Scheinwerfer links

DETAILS

Bild 7: Ansicht Anhängerkupplung


Bild 8: Ansicht Motorraum

Bild 9: Ansicht Armaturenbrett



Bild 10: Ansicht Navigation



Bild 11: Weitere Sonderausstattung



Bild 12: Weitere Sonderausstattung

DETAILS



Bild 13: Ansicht Sitze vorne

Bild 14: Ansicht Rückbank

Bild 15: Ansicht Klimaautomatik Fond

REIFEN / FELGEN / RADKAPPEN

Reifenart:	Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:	19 Zoll

Bild 1:

REIFEN

REIFEN / FELGEN / RADKAPPEN

REIFEN

	Profiltiefe	Dimension	LI	DOT	porös	gerissen	ohne Luft
vorne links	6 mm	245/45/19					
hinten links	6 mm	245/45/19					
hinten rechts	6 mm	245/45/19					
vorne rechts	6 mm	245/45/19					

FELGEN

	beschädigt	Kratzer
vorne links		
hinten links		▬
hinten rechts		
vorne rechts		▬

RADKAPPEN

	beschädigt	fehlt	
vorne links			
hinten links			
hinten rechts			
vorne rechts			

ZWEITER RADSATZ

Räder:	Winterreifen
Leichtmetallfelgen:	17 Zoll

ZWEITER RADSATZ

Bild 1:

REIFEN

	Profiltiefe	Dimension	LI	DOT	porös	gerissen	ohne Luft
vorne links	4 mm	225/60/17					
hinten links	5 mm	225/60/17					
hinten rechts	5 mm	225/60/17					
vorne rechts	4 mm	225/60/17					

FELGEN

	beschädigt	Kratzer
vorne links		
hinten links		
hinten rechts		
vorne rechts		

RADKAPPEN

	beschädigt	fehlt
vorne links		

ZWEITER RADSATZ

RADKAPPEN

	beschädigt	fehlt
hinten links		
hinten rechts		
vorne rechts		

KAROSSERIE

	beschädigt	Kratzer	
Stoßfänger vorne links	—		
Kotflügel links		—	
Stoßfänger hinten Mitte		—	

Weitere Karosseriemängel:
Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt

Fahrzeug stark verschmutzt

INNENRAUM

	Verschleiß	
Fahrersitz	—	
Beifahrersitz	—	
Rückbank	—	
Lenkrad	—	
Laderaum	—	

Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren

STEINSCHLAG / WINDSCHUTZSCHEIBE

	kleine Steinschläge
Windschutzscheibe	⬬
Frontbereich allgemein	⬬

ZUSTANDSBERICHT / ERKANNTE MÄNGEL

Weitere technische Mängel

- Gehäuse Fahrzeugschlüssel verschlissen

HERSTELLERINFORMATION

Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Deutschland

Zur Website des Herstellers

BILDER

Bild 1: Ansicht vorne links

Bild 2: Ansicht vorne rechts

Bild 3: Ansicht hinten links

Bild 4: Ansicht hinten rechts

BILDER

Bild 5: Ansicht Innenraum

Bild 6: Ansicht Kombiinstrument

Bild 7: Schlüssel



Bild 8: Fahrzeugstatus


Ihr Audi
Service-Nachweis

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WAUZZZF26NN033215
Typbezeichnung	A6 Avant qTDI3.0 V6210 A8
Datum der Auslieferung	2022-04-06

Ölwechsel-Service (flexibel)	
Datum	2025-02-27
Laufleistung	154052 km
Auftragsnummer	VA0016551
Durchgeführt von	Tip Top Meisterwerkstatt Fröndenbergerstr. 99 58706 Menden (Sauerland) DE
Autorisierter Audi Service Partner	Nein

Bild 9: Servicenachweis

Bild 10: Ansicht Front

BILDER

Bild 11: Ansicht Heck

Bild 12: Ansicht Kofferraum / Laderaum

Bild 13: Ansicht Seite

Bild 14: Ansicht Seite

Bild 15: Ansicht Scheinwerfer links

Bild 16: Ansicht Anhängerkupplung

BILDER



Bild 17: Ansicht Motorraum

Bild 18: Ansicht Armaturenbrett



Bild 19: Ansicht Navigation



Bild 20: Weitere Sonderausstattung



Bild 21: Weitere Sonderausstattung

Bild 22: Ansicht Sitze vorne

BILDER

Bild 23: Ansicht Rückbank

Bild 24: Ansicht Klimaautomatik Fond

Bild 25:

Bild 26:

Bild 27: Stoßfänger vorne links - beschädigt

Bild 28: Kotflügel links - Kratzer

BILDER


Bild 29: Stoßfänger hinten Mitte - Kratzer

Bild 30: Fahrersitz - Verschleiß

Bild 31: Beifahrersitz - Verschleiß

Bild 32: Rückbank - Verschleiß

Bild 33: Laderaum - Verschleiß

Bild 34: hinten links - Kratzer

BILDER

Bild 35: vorne rechts - Kratzer

FAHRZEUGABHOLUNG

Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.

BITTE BEACHTEN

Alle Fahrzeuge können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende, zusätzliche oder verschleißbedingte Mängel aufweisen (z.B. defekte Batterie, Ölverlust, Lackmängel, Nachlackierungen, Steinschläge,...). Eine Probefahrt sowie eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt. Fehlende Teile und Zubehör müssen auf eigene Kosten ersetzt werden.